


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F01033~035-2022	合格	2022-5-11	 经度: 121.564849 纬度: 37.043616 地址: 山东省威海市乳山市308国道 王家庄 时间: 2022-05-11 10:45:54 海拔: 105.0米 经度: 121.564857 纬度: 37.043242 地址: 山东省威海市乳山市308国道 王家庄 时间: 2022-05-11 11:21:28 海拔: 105.0米
DAJC-7F01036~037-2022	合格	2022-5-17	 经度: 120.094726 纬度: 37.358249 地址: 山东省烟台市莱州市郭店镇 州汇鑫矿业投资有限公司砂岭金矿 巨野 时间: 2022-05-17 16:42:18 经度: 120.094545 纬度: 37.358241 地址: 山东省烟台市莱州市郭店镇 州汇鑫矿业投资有限公司砂岭金矿 巨野 时间: 2022-05-17 17:09:39
DAJC-7F01038-2022	合格	2022-5-19	
DAJC-7F01039-2022	合格	2022-5-20	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F01040-2022	合格	2022-5-25	
DAJC-7F01042~043-2022	合格	2022-6-5	
DAJC-7F01044~045-2022	合格	2022-6-5	
DAJC-7F01046-2022	合格	2022-6-11	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F01051-2022	合格	2022-6-21	 经纬: 120.256476 纬度: 37.348315 地址: 山东省烟台市招远市泉庄镇 上 南村 时间: 2022-06-21 12:44:23 备注: 长按水印编辑备注 经纬: 120.256468 纬度: 37.348322 地址: 山东省烟台市招远市泉庄镇 上 南村 时间: 2022-06-21 12:43:22 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F01055~056-2022	合格	2022-6-17	 经纬: 120.256867 纬度: 37.351389 地址: 山东省烟台市招远市泉庄镇 时间: 2022-06-17 14:53:18
DAJC-7F01057~058-2022	合格	2022-6-19	 经纬: 119.962002 纬度: 37.329615 地址: 山东省烟台市莱州市304省道正 南理石 时间: 2022-06-19 08:23:06 经纬: 120.132541 纬度: 37.393604 地址: 山东省烟台市莱州市金城镇徐 屯村 时间: 2022-06-19 07:27:14


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F02024-2022	合格	2022-5-5	 经度: 119.084376 纬度: 35.656090 地址: 山东省日照市五莲县高村镇北矿业 时间: 2022-05-05 11:00:17 海拔: 213.6米
DAJC-7F02025-2022	合格	2022-5-13	 经度: 120.993633 纬度: 37.564347 地址: 山东省烟台市莱山区026路通富金加志瑞(智睿智业) 时间: 2022-05-13 09:41:43 备注: 长深水利维修站注 经度: 120.993633 纬度: 37.564347 地址: 山东省烟台市莱山区026路通富金加志瑞(智睿智业) 时间: 2022-05-13 10:02:50 备注: 长深水利维修站注
DAJC-7F02026~027-2022	合格	2022-5-15	
DAJC-7F02028-2022	合格	2022-5-13	 经度: 119.659551 纬度: 36.862585 地址: 山东省威海市乳山市311路 时间: 2022-05-13 10:04:45 海拔: 142.3米 经度: 119.659551 纬度: 36.862585 地址: 山东省威海市乳山市311路 时间: 2022-05-13 10:07:04 海拔: 144.7米

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F02029-2022	合格	2022-5-20	
DAJC-7F02030-2022	合格	2022-5-19	
DAJC-7F02031-2022	合格	2022-5-22	
DAJC-7F02032-2022	合格	2022-5-25	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F02035-2022	合格	2022-5-26	 经度: 116.313608 纬度: 36.042044 地址: 山东省泰安市东平县152国道 时间: 2022-05-26 15:36:34 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F03026-2022	合格	2022-5-13	 经度: 120.986295 纬度: 37.570717 地址: 山东省烟台莱山区26号路大 莱山区派出所莱山区26号路大 莱山区派出所莱山区26号路大 时间: 2022-05-13 14:04:08 备注: 长按水印编辑备注  经度: 120.986295 纬度: 37.570717 地址: 山东省烟台莱山区26号路大 莱山区派出所莱山区26号路大 莱山区派出所莱山区26号路大 时间: 2022-05-13 14:04:08 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F03027~028-2022	合格	2022-5-14	 经度: 120.936335 纬度: 37.528498 地址: 山东省烟台市莱山区 时间: 2022-05-14 12:46:23 备注: 长按水印编辑备注  经度: 120.946335 纬度: 37.519116 地址: 山东省烟台市莱山区26号路大 莱山区派出所莱山区26号路大 莱山区派出所莱山区26号路大 时间: 2022-05-14 13:27:42 备注: 长按水印编辑备注



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F03029~030-2022	合格	2022-5-15	 经度: 120.943914 纬度: 37.560661 地址: 山东省烟台市蓬莱区031县道蓬 莱李果园 时间: 2022-05-15 09:01:11 备注: 长按水印编辑备注 经度: 120.943914 纬度: 37.560661 地址: 山东省烟台市蓬莱区031县道蓬 莱李果园 时间: 2022-05-15 09:54:30 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F03031~032-2022	合格	2022-5-16	 经度: 120.962712 纬度: 37.576966 地址: 山东省烟台市蓬莱区031县道小 杨家村 时间: 2022-05-16 08:53:56 备注: 长按水印编辑备注 经度: 120.962557 纬度: 37.577268 地址: 山东省烟台市蓬莱区031县道小 杨家村 时间: 2022-05-16 09:03:35 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F03034~035-2022	合格	2022-5-17	 经度: 120.994071 纬度: 37.572370 地址: 山东省烟台市蓬莱区026县道初 格庄村委会 时间: 2022-05-17 09:00:40 备注: 长按水印编辑备注 经度: 120.994071 纬度: 37.572370 地址: 山东省烟台市蓬莱区026县道初 格庄村委会 时间: 2022-05-17 10:01:32 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F03036-2022	合格	2022-5-18	 经度: 121.010022 纬度: 37.577896 地址: 山东省烟台市蓬莱区时金河路何头前 时间: 2022-05-18 09:13:44 备注: 长按水印编辑备注 经度: 121.010145 纬度: 37.578184 地址: 山东省烟台市蓬莱区026县道何头前 时间: 2022-05-18 09:19:56 备注: 长按水印编辑备注



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F03037-2022	合格	2022-5-19	
DAJC-7F03038-2022	合格	2022-5-13	 经度: 121.018950 纬度: 37.562577 地址: 山东省烟台市莱山区Y010燕子 前村 时间: 2022-05-13 12:12:40 备注: 经水印编辑备注
DAJC-7F03039-2022	合格	2022-5-21	
DAJC-7F03040-2022	合格	2022-5-24	 经度: 121.018950 纬度: 37.562577 地址: 山东省烟台市莱山区Y010燕子 前村 时间: 2022-05-24 09:41:51 备注: 经水印编辑备注


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F03042-2022	合格	2022-6-11	 经度: 120.177826 纬度: 37.394830 地址: 山东省烟台莱州市马庙村 时间: 2022-06-11 13:45:59
DAJC-7F04068~071-2022	合格	2022-5-7	 经度: 120.218955 纬度: 37.014537 地址: 山东省青岛市市南区江西路 时间: 2022-05-07 10:21:15 海拔: 46.4米 经度: 120.218957 纬度: 37.014453 地址: 山东省青岛市市南区江苏路 时间: 2022-05-07 10:31:44 海拔: 46.8米




报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F04073~074-2022	合格	2022-5-7	 现场拍照 经度: 116.968841 纬度: 35.965942 地址: 山东省泰安市岱岳区四 坡路山东鲁能泰山矿业开发有 限公司 时间: 2022-05-07 10:25:12 海拔: 84.4米 天气: 14~22℃ 东北风
DAJC-7F04075~076-2022	合格	2022-5-8	 现场检查 经度: 116.968841 纬度: 35.965942 地址: 山东省泰安市岱岳区四 坡路山东鲁能泰山矿业开发有 限公司 时间: 2022-05-08 10:25:12 海拔: 84.4米 天气: 14~22℃ 东北风  现场检查 经度: 116.968841 纬度: 35.965942 地址: 山东省泰安市岱岳区四 坡路山东鲁能泰山矿业开发有 限公司 时间: 2022-05-08 10:25:12 海拔: 84.4米 天气: 14~22℃ 东北风
DAJC-7F04077-2022	合格	2022-5-10	 




报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F04078~079-2022	合格	2022-5-11	
DAJC-7F04080~082-2022	合格	2022-5-12	
DAJC-7F04083~085-2022	合格	2022-5-13	




报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F04086~088-2022	合格	2022-5-14	 经度: 120.963056 纬度: 37.563002 地址: 山东省临沂市兰山区G26国道 临沂市大学科技园文化产业园 时间: 2022-05-14 14:51:12 备注: 长流水印刷厂备注 经度: 120.964066 纬度: 37.563779 地址: 山东省临沂市兰山区临沂市大学科技园文化产业园 时间: 2022-05-14 14:51:17 备注: 长流水印刷厂备注
DAJC-7F04089~093-2022	合格	2022-5-15	 经度: 120.943914 纬度: 37.560661 地址: 山东省临沂市兰山区G31国道 临沂市大学科技园文化产业园 时间: 2022-05-15 10:05:44 备注: 长流水印刷厂备注 经度: 120.952175 纬度: 37.567451 地址: 山东省临沂市兰山区G31国道 临沂市大学科技园文化产业园 时间: 2022-05-15 10:12:57 备注: 长流水印刷厂备注
DAJC-7F04094~095-2022	合格	2022-5-16	 经度: 120.953413 纬度: 37.584263 地址: 山东省临沂市兰山区G31国道 临沂市大学科技园文化产业园 时间: 2022-05-16 09:37:19 备注: 长流水印刷厂备注 经度: 120.953413 纬度: 37.584263 地址: 山东省临沂市兰山区G31国道 临沂市大学科技园文化产业园 时间: 2022-05-16 09:37:41 备注: 长流水印刷厂备注
DAJC-7F04096~100-2022	合格	2022-5-17	 经度: 120.953413 纬度: 37.584263 地址: 山东省临沂市兰山区G31国道 临沂市大学科技园文化产业园 时间: 2022-05-17 10:05:44 备注: 长流水印刷厂备注 经度: 120.952175 纬度: 37.567451 地址: 山东省临沂市兰山区G31国道 临沂市大学科技园文化产业园 时间: 2022-05-17 10:12:57 备注: 长流水印刷厂备注



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F04101~103-2022	合格	2022-5-18	
DAJC-7F04105-2022	合格	2022-5-11	
DAJC-7F04106-2022	合格	2022-5-19	
DAJC-7F04107~109-2022	合格	2022-5-20	




报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F04110-2022	合格	2022-5-12	
DAJC-7F04111-2022	合格	2022-5-16	
DAJC-7F04112~115-2022	合格	2022-5-21	
DAJC-7F04116~117-2022	合格	2022-5-24	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F04118~119-2022	合格	2022-5-20	 左图：40935002 经度：37.394688 地址：山东省济宁市兖州市004国道 东梁矿北翼 时间：2022-05-20 15:47:57 右图：120.138166 经度：37.399015 地址：山东省烟台市莱州市204国道 南梁矿北翼 时间：2022-05-20 15:48:16
DAJC-7F04121-2022	合格	2022-5-24	 左图：120.138166 经度：37.399015 地址：山东省烟台市莱州市204国道 南梁矿北翼 时间：2022-05-24 11:11:11 右图：120.138166 经度：37.399015 地址：山东省烟台市莱州市204国道 南梁矿北翼 时间：2022-05-24 11:11:11
DAJC-7F04127~128-2022	合格	2022-6-21	 左图：120.264704 经度：37.350668 地址：山东省烟台市莱州市204国道 南梁矿北翼 时间：2022-06-21 13:50:11 右图：120.264704 经度：37.350668 地址：山东省烟台市莱州市204国道 南梁矿北翼 时间：2022-06-21 13:50:11
DAJC-7F05055~060-2022	合格	2022-5-10	 左图：120.138166 经度：37.399015 地址：山东省烟台市莱州市204国道 南梁矿北翼 时间：2022-05-10 11:13:33 右图：120.138166 经度：37.399015 地址：山东省烟台市莱州市204国道 南梁矿北翼 时间：2022-05-10 11:13:33


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F05061~062-2022	合格	2022-5-11	
DAJC-7F05063~064-2022	合格	2022-5-12	
DAJC-7F05066~067-2022	合格	2022-5-19	
DAJC-7F05068~071-2022	合格	2022-5-20	




报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F05072-2022	合格	2022-5-21	
DAJC-7F05073-2022	合格	2022-5-12	
DAJC-7F05074~077-2022	合格	2022-5-21	
DAJC-7F05078~080-2022	合格	2022-5-22	




报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F05081~083-2022	合格	2022-5-23	 经度: 120.2911681 纬度: 37.425985 地址: 山东省烟台市莱州市 时间: 2022-05-23 10:28:56 天气: 21~34℃ 南风 良
DAJC-7F05084~085-2022	合格	2022-5-20	 经度: 120.138868 纬度: 37.398842 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 莱州新工路 时间: 2022-05-20 15:45:18 经度: 120.138868 纬度: 37.398842 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 莱州新工路 时间: 2022-05-20 15:44:00
DAJC-7F05089-2022	合格	2022-5-19	 经度: 120.120895 纬度: 37.40750 经度: 120.121046 纬度: 37.40750
DAJC-7F05090-2022	合格	2022-5-24	 经度: 117.570241 纬度: 36.193596 地址: 山东省济南市莱芜区003国道003路西段 时间: 2022-05-24 10:19:32 备注: 长流水电站备注 经度: 117.570241 纬度: 36.193596 地址: 山东省济南市莱芜区003国道003路西段 时间: 2022-05-24 10:20:11


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F05092-2022	合格	2022-6-21	
DAJC-7F05094-2022	合格	2022-6-21	
DAJC-7F06005-2022	合格	2022-5-24	
DAJC-7F10164-2022	合格	2022-5-7	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10165-2022	合格	2022-5-13	
DAJC-7F10166~168-2022	合格	2022-5-13	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 备注: 长授水印编辑备注 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 备注: 长授水印编辑备注
DAJC-7F10169~170-2022	合格	2022-5-14	 经纬: 120.683827 纬度: 37.747463 地址: 山东省烟台市蓬莱区106国道王 李村 时间: 2022-05-14 09:59:12 备注: 长授水印编辑备注 经纬: 120.683827 纬度: 37.747463 地址: 山东省烟台市蓬莱区106国道王 李村 时间: 2022-05-14 09:59:12 备注: 长授水印编辑备注
DAJC-7F10171~172-2022	合格	2022-5-15	 经纬: 120.683827 纬度: 37.747463 地址: 山东省烟台市蓬莱区106国道王 李村 时间: 2022-05-15 09:41:53 备注: 长授水印编辑备注 经纬: 120.683827 纬度: 37.747463 地址: 山东省烟台市蓬莱区106国道王 李村 时间: 2022-05-15 09:41:53 备注: 长授水印编辑备注


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10173~174-2022	合格	2022-5-16	 经度: 120.962712 纬度: 37.576966 地址: 山东省烟台市蓬莱区031县道小 杨家村 时间: 2022-05-16 08:59:48 备注: 长陵水印编辑备注 经度: 120.965521 纬度: 37.577001 地址: 山东省烟台市蓬莱区031县道小 杨家村 时间: 2022-05-16 09:48:06 备注: 长陵水印编辑备注
DAJC-7F10175~176-2022	合格	2022-5-17	 经度: 120.969954 纬度: 37.577007 地址: 山东省烟台市蓬莱区031县道小 杨家村 时间: 2022-05-17 09:23:58 备注: 长陵水印编辑备注 经度: 120.969979 纬度: 37.569390 地址: 山东省烟台市蓬莱区031县道小 杨家村 时间: 2022-05-17 09:34:41 备注: 长陵水印编辑备注
DAJC-7F10177-2022	合格	2022-5-18	 经度: 121.009865 纬度: 37.578181 地址: 山东省烟台市蓬莱区026县道何头 时间: 2022-05-18 09:02:04 备注: 长陵水印编辑备注 经度: 121.009865 纬度: 37.578181 地址: 山东省烟台市蓬莱区026县道何头 时间: 2022-05-18 09:02:04 备注: 长陵水印编辑备注
DAJC-7F10180~181-2022	合格	2022-5-9	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10182-2022	合格	2022-5-10	 经纬: 121.566992 纬度: 37.13686 地址: 山东省威海市乳山市204省道南 张庄村村委会 时间: 2022-05-10 14:26:31 海拔: 97.2米 经纬: 121.566992 纬度: 37.13686 地址: 山东省威海市乳山市204省道南 张庄村村委会 时间: 2022-05-10 14:26:40 海拔: 97.2米
DAJC-7F10183-2022	合格	2022-5-11	 经纬: 121.564651 纬度: 37.043157 地址: 山东省威海市乳山市308国道 王家庄 时间: 2022-05-11 12:57:20 海拔: 149.5米 经纬: 121.564651 纬度: 37.043157 地址: 山东省威海市乳山市308国道 王家庄 时间: 2022-05-11 12:58:43 海拔: 137.2米
DAJC-7F10184~185-2022	合格	2022-5-15	 经纬: 120.146225 纬度: 37.031180 地址: 山东省威海市乳山市228国道南 城子村村委会 时间: 2022-05-15 08:40:00 海拔: 100.0米 经纬: 120.146225 纬度: 37.031180 地址: 山东省威海市乳山市228国道南 城子村村委会 时间: 2022-05-15 08:40:54 海拔: 100.0米

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10186~187-2022	合格	2022-5-19	 经纬: 120.715435 海拔: 37.375844 地址: 山东省烟台市莱州市217省道 家村村史馆 时间: 2022-05-19 08:06:08 经纬: 120.716059 海拔: 37.375793 地址: 山东省烟台市莱州市217省道 家村村史馆 时间: 2022-05-19 08:08:31
DAJC-7F10188-2022	合格	2022-5-20	
DAJC-7F10189~190-2022	合格	2022-5-11	
DAJC-7F10191-2022	合格	2022-5-13	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10193-2022	合格	2022-5-13	 经纬: 121.65261 纬度: 36.41987 地址: 山东省威海市乳山市23县 时间: 2022-05-13 10:04:14 天气: 12~18℃ 西北风 海拔: 0.0米
DAJC-7F10194-2022	合格	2022-5-13	
DAJC-7F10195~197-2022	合格	2022-5-23	
DAJC-7F10198-2022	合格	2022-5-19	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10199-2022	合格	2022-5-21	
DAJC-7F10200-2022	合格	2022-5-20	 经度: 120.132027 纬度: 37.401647 地址: 山东省烟台莱州市206国道莱州镇金矿集团矿部 时间: 2022-05-20 14:06:55 天气: 0.0℃ 经度: 120.132343 纬度: 37.401118 地址: 山东省烟台莱州市206国道莱州镇金矿集团矿部 时间: 2022-05-20 14:19:52 天气: 7.4℃
DAJC-7F10201-2022	合格	2022-5-22	 经度: 120.132835 纬度: 37.401041 地址: 山东省烟台市莱州市228国道莱州镇金矿集团矿部 时间: 2022-05-22 09:24:25 经度: 120.132130 纬度: 37.401051 地址: 山东省烟台市莱州市206国道莱州镇金矿集团矿部 时间: 2022-05-22 09:24:46
DAJC-7F10202~204-2022	合格	2022-5-25	 经度: 120.136048 纬度: 37.426408 地址: 山东省烟台市莱州市206国道莱州镇金矿集团矿部 时间: 2022-05-25 15:44:22 天气: 15~22℃ 晴转多云 经度: 120.136248 纬度: 37.426408 地址: 山东省烟台市莱州市206国道莱州镇金矿集团矿部 时间: 2022-05-25 15:45:22 天气: 15~22℃ 晴转多云


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10205~210-2022	合格	2022-5-18	 经度: 120.113513 纬度: 37.380757 地址: 山东省烟台市莱州市206国道大 家城村 时间: 2022-05-18 14:03:58 经度: 120.114539 纬度: 37.383222 地址: 山东省烟台市莱州市206国道大 家城村 时间: 2022-05-18 14:21:42
DAJC-7F10211~215-2022	合格	2022-5-18	 经度: 120.094752 纬度: 37.386302 地址: 山东省烟台市莱州市官庄路莱 州汇鑫矿业投资有限公司砂岭金矿 时间: 2022-05-18 17:47:31 经度: 120.094721 纬度: 37.386255 地址: 山东省烟台市莱州市官庄路莱 州汇鑫矿业投资有限公司砂岭金矿 时间: 2022-05-18 17:48:43
DAJC-7F10216~219-2022	合格	2022-5-17	 经度: 120.095198 纬度: 37.388891 地址: 山东省烟台市莱州市官庄路莱 州汇鑫矿业投资有限公司砂岭金矿 时间: 2022-05-17 07:58:15 经度: 120.095198 纬度: 37.388891 地址: 山东省烟台市莱州市官庄路莱 州汇鑫矿业投资有限公司砂岭金矿 时间: 2022-05-17 07:59:33
DAJC-7F10220-2022	合格	2022-5-25	 经度: 120.301740 纬度: 37.437478 地址: 山东省烟台市莱州市 时间: 2022-05-25 10:18:21 经度: 120.301710 纬度: 37.437476 地址: 山东省烟台市莱州市 时间: 2022-05-25 14:18:00 天气: 13~20℃ 西北风 4级


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10228~233-2022	合格	2022-5-24	
DAJC-7F10234-2022	合格	2022-6-1	
DAJC-7F10235-2022	合格	2022-5-26	
DAJC-7F10238-2022	合格	2022-5-31	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10239~243-2022	合格	2022-6-11	
DAJC-7F10244-2022	合格	2022-6-9	
DAJC-7F10245-2022	合格	2022-6-11	 经度: 120.122045 纬度: 37.393845 地址: 山东省烟台市莱州市206国道马 塘村 时间: 2022-06-11 13:49:58
DAJC-7F10246-2022	合格	2022-6-18	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10247~248-2022	合格	2022-6-14	
DAJC-7F10249~252-2022	合格	2022-6-15	
DAJC-7F10255-2022	合格	2022-5-11	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10260~261-2022	合格	2022-6-18	
DAJC-7F10264-2022	合格	2022-6-24	 
DAJC-7F10265~266-2022	合格	2022-6-21	 

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10273~277-2022	合格	2022-6-17	 经度: 120.336401 纬度: 37.131334 地址: 山东省烟台市招远市姜家窑村 时间: 2022-06-17 10:49:39
DAJC-7F10278~282-2022	合格	2022-6-19	 经度: 120.129613 纬度: 37.599987 地址: 山东省烟台市莱州市金城瑞泰 莱州市办公楼 时间: 2022-06-19 09:55:15

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F10283-2022	合格	2022-6-20	 经纬: 119.949777 纬度: 37.410075 地址: 山东省烟台市莱州市三山岛街道 莱州港 时间: 2022-06-20 10:43:11 备注: 长接水冲泵管
DAJC-7F10284~285-2022	合格	2022-6-20	 经纬: 119.950539 纬度: 37.410183 地址: 山东省烟台市莱州市三山岛街道 莱州港 时间: 2022-06-20 08:37:56 备注: 长接水冲泵管 经纬: 119.950606 纬度: 37.409363 地址: 山东省烟台市莱州市三山岛街道 莱州港 时间: 2022-06-20 08:37:34 备注: 长接水冲泵管
DAJC-7F10286~287-2022	合格	2022-6-21	 经纬: 119.950539 纬度: 37.410183 地址: 山东省烟台市莱州市三山岛街道 莱州港 时间: 2022-06-21 09:00:28 备注: 长接水冲泵管
DAJC-7F11193~197-2022	合格	2022-5-5	 经纬: 119.084376 纬度: 35.856090 地址: 山东省日照市五莲县 路青地矿业 时间: 2022-05-05 10:51:20 备注: 0.0米 经纬: 119.086078 纬度: 35.854079 地址: 山东省日照市五莲县 路青地矿业 时间: 2022-05-05 13:20:51 备注: 175.4米


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F11203~204-2022	合格	2022-5-10	 经度: 121.643616 纬度: 37.121553 地址: 山东省威海市乳山市银滩村 时间: 2022-05-10 13:22:26 海拔: 85.9米 经度: 121.643616 纬度: 37.121553 地址: 山东省威海市乳山市银滩村 时间: 2022-05-10 13:27:05 海拔: 86.5米
DAJC-7F11210-2022	合格	2022-5-11	 经度: 121.566049 纬度: 37.046475 地址: 山东省威海市乳山市S16荣港高 速王米庄 时间: 2022-05-11 海拔: 125.0米 经度: 121.565825 纬度: 37.046480 地址: 山东省威海市乳山市S16荣港高 速王米庄 时间: 2022-05-11 13:41:16 海拔: 162.6米
DAJC-7F11219~222-2022	合格	2022-4-13	 经度: 120.126722 纬度: 37.208584 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 莱州矿79公里 时间: 2022-04-13 14:46:22 海拔: 10.5米 经度: 120.126722 纬度: 37.208584 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 莱州矿79公里 时间: 2022-04-13 14:45:51 海拔: 10.5米
DAJC-7F11225~231-2022	合格	2022-5-19	 经度: 120.116753 纬度: 37.378922 地址: 山东省烟台市莱州市206国道文 系机械有限公司 时间: 2022-05-19 15:43:36 经度: 120.116760 纬度: 37.378931 地址: 山东省烟台市莱州市大家城村 时间: 2022-05-19 15:44:19


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F11232~239-2022	合格	2022-5-20	 经度: 120.130475 纬度: 37.400115 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 家村新时代文明实践站 时间: 2022-05-20 14:47:01 经度: 120.129356 纬度: 37.400300 地址: 山东省烟台市莱州市206国道金 和建材 时间: 2022-05-20 14:51:08
DAJC-7F11240~243-2022	合格	2022-5-21	 经度: 120.129355 纬度: 37.400462 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 和建材 时间: 2022-05-20 14:48:15 经度: 120.130039 纬度: 37.399853 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 家村新时代文明实践站 时间: 2022-05-20 14:48:28
DAJC-7F11244~245-2022	合格	2022-5-23	 经度: 120.129355 纬度: 37.400462 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 和建材 时间: 2022-05-23 10:08:55 经度: 120.130039 纬度: 37.399853 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 家村新时代文明实践站 时间: 2022-05-23 11:09:11



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F11252~261-2022	合格	2022-5-26	
DAJC-7F11262~265-2022	合格	2022-5-23	
DAJC-7F11266-2022	合格	2022-5-21	
DAJC-7F11267~270-2022	合格	2022-5-31	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F11271~273-2022	合格	2022-6-11	
DAJC-7F11285~287-2022	不合格	2022-6-18	
DAJC-7F12070-2022	合格	2022-5-13	
DAJC-7F12073~074-2022	合格	2022-5-12	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F12077~078-2022	合格	2022-5-21	
DAJC-7F12080-2022	合格	2022-5-21	
DAJC-7F12081-2022	合格	2022-5-23	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F12085~086-2022	合格	2022-5-24	
DAJC-7F12088-2022	合格	2022-5-23	
DAJC-7F13311-2022	合格	2022-5-13	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F13326~328-2022	合格	2022-5-13	
DAJC-7F13349~354-2022	合格	2022-5-12	
DAJC-7F13355~365-2022	合格	2022-5-21	
DAJC-7F13374~382-2022	合格	2022-5-21	
DAJC-7F13383~385-2022	合格	2022-5-23	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F13403~409-2022	合格	2022-5-24	
DAJC-7F13422~427-2022	合格	2022-5-23	
DAJC-7F141276~1288-2022	合格	2022-5-8	
DAJC-7F141313~1326-2022	合格	2022-5-9	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F141327~1332-2022	合格	2022-5-10	
DAJC-7F141333~1343-2022	合格	2022-5-9	
DAJC-7F141344~1353-2022	合格	2022-5-12	 经纬度: 120.136143 纬度: 37.421504 地址: 山东省烟台市莱州市228 国道1960号鄂中肥料直销处 时间: 2022-05-12 09:07:45 海拔: 60.3米 经纬度: 120.140169 纬度: 37.423745 地址: 山东省烟台市莱州市228 国道1960号山东华越义泰环保科技有限公司 时间: 2022-05-12 09:19:58 海拔: 60.3米
DAJC-7F141354~1367-2022	合格	2022-5-25	 经纬度: 120.136143 纬度: 37.421504 地址: 山东省烟台市莱州市228 国道1960号鄂中肥料直销处 时间: 2022-05-25 10:40:23 经纬度: 120.140169 纬度: 37.423745 地址: 山东省烟台市莱州市228 国道1960号山东华越义泰环保科技有限公司 时间: 2022-05-25 10:47:43

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F141368~1400-2022	合格	2022-5-16	 经纬度: 120.094564 纬度: 37.388109 地址: 山东省烟台市莱州市夏庄 路莱州汇金矿业投资有限公司纱 岭金矿项目部 时间: 2022-05-16 10:43:56 海拔: 38.5米 经纬度: 120.094587 纬度: 37.388195 地址: 山东省烟台市莱州市夏庄 路莱州汇金矿业投资有限公司纱 岭金矿项目部 时间: 2022-05-16 10:45:03 海拔: 38.5米
DAJC-7F141401~1419-2022	合格	2022-5-18	 经纬度: 120.115536 纬度: 37.381256 地址: 山东省烟台市莱州市206国道大 家楼村 时间: 2022-05-18 08:04:05 经纬度: 120.115486 纬度: 37.381210 地址: 山东省烟台市莱州市206国道大 家楼村 时间: 2022-05-18 08:27:02
DAJC-7F141420~1425-2022	合格	2022-5-24	 经纬度: 120.143555 纬度: 37.422865 地址: 山东省烟台市莱州市莱州镇山 东鲁南能源科技有限公司 时间: 2022-05-24 11:16:06
DAJC-7F141426~1430-2022	合格	2022-5-20	 经纬度: 120.300991 纬度: 37.388884 地址: 山东省烟台市莱州市莱州镇山 东鲁南能源科技有限公司 时间: 2022-05-20 11:01:55 经纬度: 120.300991 纬度: 37.388884 地址: 山东省烟台市莱州市莱州镇山 东鲁南能源科技有限公司 时间: 2022-05-20 11:01:55

报告编号	结论	报告日期	影像资料	
DAJC-7F141431~1436-2022	合格	2022-5-24		
DAJC-7F141437~1445-2022	合格	2022-5-25		
DAJC-7F141446~1456-2022	合格	2022-5-23		
DAJC-7F141457~1480-2022	合格	2022-5-26		

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F141481~1500-2022	合格	2022-5-20	
DAJC-7F141501~1517-2022	合格	2022-5-21	
DAJC-7F141518~1524-2022	合格	2022-5-19	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F141525~1537-2022	合格	2022-5-20	
DAJC-7F141538~1543-2022	合格	2022-5-22	
DAJC-7F141544~1547-2022	合格	2022-5-24	
DAJC-7F141548~1563-2022	合格	2022-5-31	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F141564~1583-2022	合格	2022-6-1	 设备: 110-322-33 电压: 30.0480V 地址: 山东潍坊市东平县梯门镇西沟 材料: 电力局 时间: 2022-06-01 11:12:57 备注: 检查合格
DAJC-7F141584~1588-2022	合格	2022-6-2	 地址: 时间:

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F141589~1613-2022	合格	2022-6-3	 经度: 116.123976 纬度: 36.021458 地址: 山东省泰安市东平县246省道平 所同鑫五金建材 时间: 2022-06-03 09:31:32 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F141614~1627-2022	合格	2022-6-2	 经度: 116.313495 纬度: 36.039550 地址: 山东省泰安市东平县152国道 时间: 2022-06-02 09:42:54 备注: 长按水印编辑备注  经度: 116.313495 纬度: 36.039550 地址: 山东省泰安市东平县152国道 时间: 2022-06-02 10:10:48 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F141768~1769-2022	合格	2022-6-4	 经度: 120.207344 纬度: 37.426242 地址: 山东省临沂市兰山区市神丹 路山东金安建材有限公司 时间: 2022-06-04 15:12:31  经度: 120.297353 纬度: 37.433227 地址: 山东省临沂市兰山区市神丹 路山东金安建材有限公司 时间: 2022-06-04 15:09:51



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F141772~1809-2022	合格	2022-6-2	 经度: 117.799915 纬度: 35.375100 地址: 山东省临沂市平邑县327国道旁 金归家庄矿业有限责任公司地质公园 时间: 2022-06-02 08:56:40 经度: 117.800432 纬度: 35.374978 地址: 山东省临沂市平邑县327国道旁 金归家庄矿业有限责任公司地质公园 时间: 2022-06-02 09:32:31
DAJC-7F141810~1837-2022	合格	2022-6-3	 经度: 117.797785 纬度: 35.371504 地址: 山东省临沂市平邑县327国道旁 金归家庄矿业有限责任公司地质公园 时间: 2022-06-03 09:52:53
DAJC-7F141838~1853-2022	合格	2022-6-4	 经度: 117.798682 纬度: 35.372775 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F141854-2022	合格	2022-6-4	  
DAJC-7F141855~1865-2022	合格	2022-6-8	 
DAJC-7F141866~1877-2022	合格	2022-6-13	 



报告编号	结论	报告日期	影像资料	
DAJC-7F141878~1879-2022	合格	2022-6-14	 设备：网络服务器 位置：网络服务器 地址：网络服务器 时间：网络服务器	 设备：网络服务器 位置：网络服务器 地址：网络服务器 时间：网络服务器
DAJC-7F141880~1884-2022	合格	2022-6-15	 设备：网络服务器 位置：网络服务器 地址：网络服务器 时间：网络服务器	 设备：网络服务器 位置：网络服务器 地址：网络服务器 时间：网络服务器
DAJC-7F141885~1903-2022	合格	2022-6-16	 设备：网络服务器 位置：网络服务器 地址：网络服务器 时间：网络服务器	 设备：网络服务器 位置：网络服务器 地址：网络服务器 时间：网络服务器
DAJC-7F141928~1930-2022	合格	2022-6-18	 设备：网络服务器 位置：网络服务器 地址：网络服务器 时间：网络服务器	 设备：网络服务器 位置：网络服务器 地址：网络服务器 时间：网络服务器


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F141931~1935-2022	合格	2022-6-9	
DAJC-7F15459~461-2022	合格	2022-5-8	
DAJC-7F15462~463-2022	合格	2022-5-9	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15464~467-2022	合格	2022-5-14	 经纬度: 120.115592 纬度: 37.381264 地址: 山东省烟台市莱州市206国道大 家坟村 时间: 2022-05-14 07:41:16 经纬度: 120.115640 纬度: 37.381260 地址: 山东省烟台市莱州市206国道大 家坟村 时间: 2022-05-14 07:43:33
DAJC-7F15468~470-2022	合格	2022-5-24	 经纬度: 120.142614 纬度: 37.372564 地址: 山东省烟台市莱州市莱州金山 子城义海村保和村村委会 时间: 2022-05-24 07:18:44 经纬度: 120.142614 纬度: 37.372564 地址: 山东省烟台市莱州市莱州金山 子城义海村保和村村委会 时间: 2022-05-24 07:18:44
DAJC-7F15471~483-2022	合格	2022-5-16	 经纬度: 120.094187 纬度: 37.388758 地址: 山东省烟台市莱州市官庄 路莱州汇金矿业投资有限公司砂 岭金矿项目部 时间: 2022-05-16 14:12:04 海拔: 0.0米 经纬度: 120.094647 纬度: 37.388885 地址: 山东省烟台市莱州市官庄 路莱州汇金矿业投资有限公司砂 岭金矿项目部 时间: 2022-05-16 14:12:46 海拔: 49.0米
DAJC-7F15484~485-2022	合格	2022-5-18	 经纬度: 120.115468 纬度: 37.381126 地址: 山东省烟台市莱州市206国道大 家坟村 时间: 2022-05-18 11:05:59 经纬度: 120.115492 纬度: 37.381123 地址: 山东省烟台市莱州市206国道大 家坟村 时间: 2022-05-18 11:08:00



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15486-492~2022	合格	2022-5-19	
DAJC-7F15493~502-2022	合格	2022-5-20	
DAJC-7F15503~508-2022	合格	2022-5-21	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15509~512-2022	合格	2022-5-22	
DAJC-7F15513~515-2022	合格	2022-5-23	
DAJC-7F15516~518-2022	合格	2022-5-24	
DAJC-7F15519~520-2022	合格	2022-5-25	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15521~528-2022	合格	2022-5-23	
DAJC-7F15530~531-2022	合格	2022-5-24	
DAJC-7F15532~536-2022	合格	2022-5-24	
DAJC-7F15537~541-2022	合格	2022-6-1	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15542~544-2022	合格	2022-5-31	 经纬度: T16.329137 纬度: 36.009072 地址: 山东省泰安市东平县246省道 材料: 2022-05-31 10:24:06 备注: 长坡水印编辑备注 经纬度: T16.352723 纬度: 36.009834 地址: 山东省泰安市东平县246省道 材料: 2022-05-31 10:31:00 备注: 长坡水印编辑备注
DAJC-7F15545~547-2022	合格	2022-6-2	 经纬度: T16.313147 纬度: 36.041738 地址: 山东省泰安市 时间: 2022-06-02 备注: 长坡水印编辑备注
DAJC-7F15548~551-2022	合格	2022-6-3	 经纬度: T16.328017 纬度: 36.021907 地址: 正在获取中 时间: 2022-06-03 11:21:59 备注: 长坡水印编辑备注 经纬度: T16.323976 纬度: 36.021458 地址: 山东省泰安市东平县246省道李 所明五金建材 时间: 2022-06-03 11:24:11 备注: 长坡水印编辑备注


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15599~600-2022	合格	2022-6-4	
DAJC-7F15601~610-2022	合格	2022-6-3	
DAJC-7F15611~613-2022	合格	2022-6-8	
DAJC-7F15614~615-2022	合格	2022-6-9	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15620~621-2022	合格	2022-6-12	
DAJC-7F15628~629-2022	合格	2022-6-20	
DAJC-7F15630~632-2022	合格	2022-6-18	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F15633-2022	合格	2022-6-14	
DAJC-7F15634~641-2022	合格	2022-6-15	
DAJC-7F15642~652-2022	合格	2022-6-17	
DAJC-7F15653~657-2022	合格	2022-6-18	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16488~489-2022	合格	2022-5-8	
DAJC-7F16490~493-2022	合格	2022-5-9	
DAJC-7F16494~495-2022	合格	2022-5-10	
DAJC-7F16496~497-2022	合格	2022-5-12	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16498~499-2022	合格	2022-5-14	
DAJC-7F16500~501-2022	合格	2022-5-23	
DAJC-7F16502~513-2022	合格	2022-5-17	
DAJC-7F16514~521-2022	合格	2022-5-16	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16522~527-2022	合格	2022-5-18	 经纬: 120.315862 海拔: 37.381119 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 莱州村 时间: 2022-05-18 11:33:00 经纬: 120.315862 海拔: 37.381276 地址: 山东省烟台市莱州市206国道 莱州村 时间: 2022-05-18 13:25:36
DAJC-7F16528~530-2022	合格	2022-5-19	 经纬: 120.320120 海拔: 37.009154 地址: 山东省烟台市莱州市莱州矿业(集团)有限公司 莱州村 时间: 2022-05-19 09:22:47 经纬: 120.320120 海拔: 37.009154 地址: 山东省烟台市莱州市莱州矿业(集团)有限公司 莱州村 时间: 2022-05-19 09:22:47
DAJC-7F16531~538-2022	合格	2022-5-20	 经纬: 120.316224 海拔: 37.007392 地址: 山东省烟台市莱州市莱州矿业(集团)有限公司 莱州村 时间: 2022-05-20 10:51:48 经纬: 120.316224 海拔: 37.007392 地址: 山东省烟台市莱州市莱州矿业(集团)有限公司 莱州村 时间: 2022-05-20 10:51:48
DAJC-7F16539~544-2022	合格	2022-5-21	 经纬: 120.316224 海拔: 37.007392 地址: 山东省烟台市莱州市莱州矿业(集团)有限公司 莱州村 时间: 2022-05-21 10:51:48 经纬: 120.316224 海拔: 37.007392 地址: 山东省烟台市莱州市莱州矿业(集团)有限公司 莱州村 时间: 2022-05-21 10:51:48




报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16545~548-2022	合格	2022-5-22	
DAJC-7F16549-2022	合格	2022-5-24	
DAJC-7F16550~554-2022	合格	2022-5-25	
DAJC-7F16557~558-2022	合格	2022-5-24	



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16559~560-2022	合格	2022-5-31	 经度: 116.412933 纬度: 36.983823 地址: 山东省泰安市东平县东平街道 85济广高速东平服务区 时间: 2022-05-31 备注: 长按水印编辑备注 经度: 116.352723 纬度: 36.009834 地址: 山东省泰安市东平县243省道 门楼冯庄村退役军人服务站 时间: 2022-05-31 16:06:40 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F16561-2022	合格	2022-6-1	 经度: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 正在获取中
DAJC-7F16562~563-2022	合格	2022-6-3	 经度: 116.323976 纬度: 36.021458 地址: 山东省泰安市东平县246省道李 所明鑫五金建材 时间: 2022-06-03 备注: 长按水印编辑备注 经度: 116.323976 纬度: 36.021458 地址: 山东省泰安市东平县246省道李 所明鑫五金建材 时间: 2022-06-03 13:23 备注: 长按水印编辑备注

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16564-2022	合格	2022-6-2	 经纬: 116.310979 纬度: 36.041046 地址: 山东省泰安市东平县152国道 时间: 2022-06-02 11:23:00 备注: 长茂水运编组备注 经纬: 116.310979 纬度: 36.041046 地址: 山东省泰安市东平县152国道 时间: 2022-06-02 11:24:23 备注: 长茂水运编组备注
DAJC-7F16565~566-2022	合格	2022-6-1	 经纬: 116.310979 纬度: 36.041046 地址: 山东省泰安市东平县152国道 时间: 2022-06-01 11:23:00 备注: 长茂水运编组备注 经纬: 116.310979 纬度: 36.041046 地址: 山东省泰安市东平县152国道 时间: 2022-06-01 11:24:23 备注: 长茂水运编组备注
DAJC-7F16567~568-2022	合格	2022-6-4	 经纬: 120.294089 纬度: 37.426355 地址: 山东省临沂市沂南县孙祖镇 时间: 2022-06-04 15:17:45 备注: 山东金建集团分公司 经纬: 120.294089 纬度: 37.426355 地址: 山东省临沂市沂南县孙祖镇 时间: 2022-06-04 15:17:45 备注: 山东金建集团分公司
DAJC-7F16569~572-2022	合格	2022-6-3	 经纬: 117.797406 纬度: 36.210310 地址: 山东省临沂市沂南县327国道 时间: 2022-06-03 09:25:00 备注: 山东金建集团分公司 经纬: 117.797406 纬度: 36.210310 地址: 山东省临沂市沂南县327国道 时间: 2022-06-03 09:25:00 备注: 山东金建集团分公司

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16573~576-2022	合格	2022-6-4	 故障：断路器失灵 原因：断路器失灵 地点：正在变电站中 时间：断路器失灵 故障：断路器失灵 原因：断路器失灵 地点：正在变电站中 时间：断路器失灵
DAJC-7F16577~580-2022	合格	2022-6-8	
DAJC-7F16581~583-2022	合格	2022-6-9	 故障：断路器失灵 原因：断路器失灵 地点：正在变电站中 时间：断路器失灵 故障：断路器失灵 原因：断路器失灵 地点：正在变电站中 时间：断路器失灵
DAJC-7F16584~590-2022	合格	2022-6-12	 故障：断路器失灵 原因：断路器失灵 地点：正在变电站中 时间：断路器失灵 故障：断路器失灵 原因：断路器失灵 地点：正在变电站中 时间：断路器失灵


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F16619-2022	合格	2022-6-8	 
DAJC-7F16620~621-2022	合格	2022-6-20	 
DAJC-7F16622~623-2022	合格	2022-6-18	 


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F17095~099-2022	合格	2022-5-8	 站名: 220.215604 纬度: 37.008314 地址: 山东省潍坊市昌乐县山店镇 口南村 时间: 2022-05-08 08:14:00 海拔: 91.6米
DAJC-7F17100~104-2022	合格	2022-5-20	
DAJC-7F17105~107-2022	合格	2022-5-21	
DAJC-7F17108~112-2022	合格	2022-6-3	 站名: 潍坊昌乐山店 地址: 昌乐县山店镇 时间: 2022-06-03 海拔: 91.6米 站名: 潍坊昌乐山店 地址: 昌乐县山店镇 时间: 2022-06-03 海拔: 91.6米

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F171113~116-2022	合格	2022-6-12	
DAJC-7F22218~221-2022	合格	2022-5-9	
DAJC-7F22222~229-2022	合格	2022-5-12	
DAJC-7F22230~239-2022	合格	2022-5-18	


报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F22240~256-2022	合格	2022-5-16	 经纬: 120.874174 海拔: 37.588274 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 时间: 2022-05-16 14:11:28 备注: 无 经纬: 120.874174 海拔: 37.588274 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 时间: 2022-05-16 14:11:28 备注: 无
DAJC-7F22257-2022	合格	2022-5-24	 经纬: 120.142547 海拔: 37.422484 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 时间: 2022-05-24 14:33:55 备注: 无 经纬: 120.142547 海拔: 37.422484 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 时间: 2022-05-24 14:33:55 备注: 无
DAJC-7F22258~260-2022	合格	2022-5-23	 经纬: 120.156666 海拔: 37.348156 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 时间: 2022-05-23 11:09:15 备注: 无 经纬: 120.156666 海拔: 37.348156 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 时间: 2022-05-23 11:09:15 备注: 无
DAJC-7F22261~274-2022	合格	2022-5-20	 经纬: 120.309736 海拔: 37.097216 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 时间: 2022-05-20 10:47:37 备注: 无 经纬: 120.309736 海拔: 37.097216 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 莱州莱州莱州莱州莱州莱州 时间: 2022-05-20 10:47:37 备注: 无



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F22275~276-2022	合格	2022-5-24	 经度: 117.519227 纬度: 35.203161 地址: 山东省济南市莱芜区027乡道金 牛村世升源公司 时间: 2022-05-24 15:50:54 备注: 长技水印编辑备注
DAJC-7F22277~278-2022	合格	2022-5-31	 经度: 116.329137 纬度: 36.009072 地址: 山东省泰安市东平县246省道郭楼村 时间: 2022-05-31 备注: 长技水印编辑备注
DAJC-7F22279~280-2022	合格	2022-6-2	 经度: 116.329137 纬度: 36.009072 地址: 山东省泰安市东平县246省道郭楼村 时间: 2022-06-02 09:32:44 备注: 长技水印编辑备注
DAJC-7F22281~282-2022	合格	2022-6-3	 经度: 116.329137 纬度: 36.009072 地址: 山东省泰安市东平县246省道郭楼村 时间: 2022-06-03 09:34:46 备注: 长技水印编辑备注

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F22283~287-2022	合格	2022-6-2	 位置: 117.799908 纬度: 35.375071 地址: 山东省临沂市平邑县327国道 金岭铁矿有限公司地采分公司 时间: 2022-06-02 09:57:40  位置: 117.799908 纬度: 35.374983 地址: 山东省临沂市平邑县327国道 金岭铁矿有限公司地采分公司 时间: 2022-06-02 10:07:45
DAJC-7F22288~305-2022	合格	2022-6-3	 位置: 117.777416 纬度: 35.370308 地址: 山东省临沂市平邑县327国道 金岭铁矿有限公司地采分公司 时间: 2022-06-03 09:42:10  位置: 117.777416 纬度: 35.370308 地址: 山东省临沂市平邑县327国道 金岭铁矿有限公司地采分公司 时间: 2022-06-03
DAJC-7F22306~320-2022	合格	2022-6-4	 位置: 网络故障失败 纬度: 网络故障失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络故障失败  位置: 网络故障失败 纬度: 网络故障失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络故障失败

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F22321~331-2022	合格	2022-6-8	
DAJC-7F22332~343-2022	合格	2022-6-12	
DAJC-7F23100~101-2022	合格	2022-5-12	/
DAJC-7F23102~103-2022	合格	2022-5-12	
DAJC-7F23105-2022	合格	2022-5-15	/



报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F23106~107-2022	合格	2022-5-22	 经纬: 36.31952 纬度: 120.149157 地址: 山东省泰安市岱岳区192国道东 平昌矿业开发有限公司 时间: 2022-05-22 10:31:17 海拔: 130.4米 经纬: 36.31952 纬度: 120.149157 地址: 山东省泰安市岱岳区192国道东 平昌矿业开发有限公司 时间: 2022-05-22 10:50:49 海拔: 130.4米
DAJC-7F23108~109-2022	合格	2022-5-14~15	 经纬: 37.432748 纬度: 120.149157 地址: 山东省泰安市莱州市228国道莱 州农商银行 时间: 2022-05-14 13:46:34 经纬: 37.432748 纬度: 120.149157 地址: 山东省泰安市莱州市228国道莱 州农商银行 时间: 2022-05-14 13:46:55
DAJC-7F23110~111-2022	合格	2022-5-15	 经纬: 37.432748 纬度: 120.149157 地址: 山东省泰安市莱州市228国道莱 州农商银行 时间: 2022-05-15 12:42:47 经纬: 37.432748 纬度: 120.149157 地址: 山东省泰安市莱州市228国道莱 州农商银行 时间: 2022-05-15 12:43:10
DAJC-7F23112~113-2022	合格	2022-5-23	 经纬: 37.432748 纬度: 120.149157 地址: 山东省泰安市莱州市228国道莱 州农商银行 时间: 2022-05-23 17:14:10 经纬: 37.432748 纬度: 120.149157 地址: 山东省泰安市莱州市228国道莱 州农商银行 时间: 2022-05-23 17:14:10





报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F23114~115-2022	合格	2022-5-23	 位置: 120.355309 纬度: 37.346176 地址: 山东省烟台市莱州市莱州港 莱州市莱州港莱州港有限公司 时间: 2022-05-23 14:26:05 位置: 120.355309 纬度: 37.346176 地址: 山东省烟台市莱州市莱州港 莱州市莱州港莱州港有限公司 时间: 2022-05-23 14:32:56
DAJC-7F23116-2022	合格	2022-6-4	
DAJC-7F23117-2022	合格	2022-6-7	 位置: 120.355309 纬度: 37.346176 地址: 山东省烟台市莱州市莱州港 莱州市莱州港莱州港有限公司 时间: 2022-06-07 10:00:00 位置: 120.355309 纬度: 37.346176 地址: 山东省烟台市莱州市莱州港 莱州市莱州港莱州港有限公司 时间: 2022-06-07 10:00:00




报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F23118~119-2022	合格	2022-6-9	
DAJC-7F23120-2022	合格	2022-6-15	/
DAJC-7F23121~122-2022	合格	2022-6-18	
DAJC-7F23123-2022	合格	2022-6-24	 经度: 117.644578 纬度: 36.303624 地址: 山东省济南市莱芜区莱钢阳光机械有限公司 时间: 2022-06-24 10:02:49

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F24035-2022	合格	2022-5-9~10	
DAJC-7F24036-2022	合格	2022-5-23	 经度: 120.268270 纬度: 37.546563 地址: 山东省潍坊市青州市益都街道 潍坊市海宝矿业有限责任公司 时间: 2022-05-23 16:10:48
DAJC-7F24037-2022	合格	2022-5-16	 经度: 120.094461 纬度: 37.388550 地址: 山东省烟台市莱州市广旺 路莱州汇金矿业投资有限公司 岭金矿项目部 时间: 2022-05-16 14:28:13 海拔: 25.0米 经度: 120.094733 纬度: 37.388609 地址: 山东省烟台市莱州市广旺 路莱州汇金矿业投资有限公司 岭金矿项目部 时间: 2022-05-16 14:28:13 海拔: 25.0米
DAJC-7F24038-2022	合格	2022-5-25	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F24039-2022	合格	2022-5-19~22	 经度: 116.352723 纬度: 36.009834 地址: 山东省泰安市东平县243省道梯门镇冯庄村退役军人服务站 时间: 2022-05-19 09:42:45 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F24040-2022	合格	2022-5-31 至 2022-6-3	 经度: 116.352723 纬度: 36.009834 地址: 山东省泰安市东平县243省道梯门镇冯庄村退役军人服务站 时间: 2022-05-31 09:42:45 备注: 长按水印编辑备注
DAJC-7F24042-2022	合格	2022-6-20	 经度: 120.114090 纬度: 37.390987 地址: 山东省烟台市莱州市206国道大 莱州 时间: 2022-06-20 08:25:14 经度: 120.114090 纬度: 37.390987 地址: 山东省烟台市莱州市206国道大 莱州 时间: 2022-06-20 08:25:14

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F32091~093-2022	合格	2022-5-7	
DAJC-7F32129~138-2022	合格	2022-6-16	
DAJC-7F59005-2022	合格	2022-6-4	
DAJC-7F61076~079-2022	合格	2022-5-16	

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F61086~087-2022	合格	2022-5-31	 经纬: 116.332294 纬度: 36.014798 地址: 山东省泰安市东平县 时间: 2022-05-31 14:09:33
DAJC-7F61088~089-2022	合格	2022-6-3	
DAJC-7F61091~093-2022	合格	2022-6-10	 经纬: 120.134519 纬度: 37.601836 地址: 山东省烟台市莱州市金都建材 时间: 2022-06-10 15:46:50 经纬: 120.134519 纬度: 37.601836 地址: 山东省烟台市莱州市金都建材 时间: 2022-06-10 15:46:50
DAJC-7F61094~098-2022	合格	2022-6-11	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F61099~100-2022	合格	2022-6-15	 经纬: 120.3006432 纬度: 37.0616521 地址: 山东省青岛市莱西市山东黄金矿业(莱西)有限公司 时间: 2022-06-15 08:11:40 经纬: 120.3006432 纬度: 37.0616521 地址: 山东省青岛市莱西市山东黄金矿业(莱西)有限公司 时间: 2022-06-15 08:11:40
DAJC-7F61101-2022	合格	2022-6-15	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败
DAJC-7F61102-2022	合格	2022-6-15	 经纬: 120.3006432 纬度: 37.0616521 地址: 山东省青岛市莱西市山东黄金矿业(莱西)有限公司 时间: 2022-06-15 08:11:40 经纬: 120.546882 纬度: 37.457286 地址: 山东省青岛市莱西市山东黄金矿业(莱西)有限公司 时间: 2022-06-15 14:10:20
DAJC-7F61103~105-2022	合格	2022-6-16	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F38506~507-2022	合格	2022-5-26	/
DAJC-7F38571-2022	合格	2022-6-5	/
DAJC-7F38575-2022	不合格	2022-6-3	/
DAJC-7F38576-2022	不合格	2022-6-4	/
DAJC-7F38577-2022	合格	2022-6-5	/
DAJC-7F38578-2022	合格	2022-6-5	/
DAJC-7F38579-2022	合格	2022-6-6	/
DAJC-7F38580-2022	合格	2022-6-6	/
DAJC-7F38581-2022	合格	2022-6-7	/
DAJC-7F38582-2022	合格	2022-6-7	/
DAJC-7F38583-2022	合格	2022-6-8	/
DAJC-7F38584-2022	合格	2022-6-8	/
DAJC-7F38585-2022	合格	2022-6-9	/
DAJC-7F38586-2022	不合格	2022-6-9	/
DAJC-7F38587-2022	合格	2022-6-10	/
DAJC-7F38588-2022	合格	2022-6-10	/
DAJC-7F38589-2022	合格	2022-6-11	/
DAJC-7F38590-2022	合格	2022-6-11	/
DAJC-7F38603-2022	合格	2022-6-6	/
DAJC-7F38604-2022	合格	2022-6-9	/
DAJC-7F38621-2022	合格	2022-6-14	/
DAJC-7F38622-2022	合格	2022-6-15	/
DAJC-7F38623-2022	合格	2022-6-16	/
DAJC-7F38624-2022	合格	2022-6-17	/
DAJC-7F38625-2022	合格	2022-6-18	/
DAJC-7F38626-2022	合格	2022-6-18	/
DAJC-7F38627-2022	合格	2022-6-17	/
DAJC-7F38628-2022	合格	2022-6-17	/
DAJC-7F38629-2022	合格	2022-6-17	/
DAJC-7F38630-2022	合格	2022-6-19	/
DAJC-7F38631-2022	合格	2022-6-16	/
DAJC-7F38632-2022	合格	2022-6-19	/
DAJC-7F38635-2022	合格	2022-6-14	/
DAJC-7F38636-2022	合格	2022-6-15	/
DAJC-7F38637-2022	合格	2022-6-15	/
DAJC-7F38638-2022	合格	2022-6-16	/
DAJC-7F38639-2022	合格	2022-6-15	/

报告编号	结论	报告日期	影像资料
DAJC-7F38640-2022	合格	2022-6-16	/
DAJC-7F38641-2022	合格	2022-6-16	/
DAJC-7F38642-2022	合格	2022-6-17	/
DAJC-7F38643-2022	合格	2022-6-19	/
DAJC-7F38644-2022	合格	2022-6-16	/
DAJC-7F38645-2022	合格	2022-6-17	/
DAJC-7F38646~647-2022	合格	2022-6-23	/
DAJC-7F38671-2022	合格	2022-6-24	/
DAJC-7F38672-2022	合格	2022-6-25	/
DAJC-7F38673-2022	合格	2022-6-21	/
DAJC-7F46063~072-2022	合格	2022-5-23~24	/
DAJC-7F46073~078-2022	合格	2022-5-25	/
DAJC-7F46079~080-2022	合格	2022-5-26	/
DAJC-7F46081~083-2022	合格	2022-5-26	/
DAJC-7F46084~089-2022	合格	2022-6-4	/
DAJC-7F47110-2022	合格	2022-5-6	/
DAJC-7F47111~112-2022	合格	2022-5-8	/
DAJC-7F47137~138-2022	合格	2022-5-19	/
DAJC-7F47139~140-2022	合格	2022-5-19	/
DAJC-7F47141~142-2022	合格	2022-5-20	/
DAJC-7F47143~147-2022	合格	2022-5-24	/
DAJC-7F47148~152-2022	合格	2022-5-25	/
DAJC-7F47153~156-2022	合格	2022-5-31	/
DAJC-7F47162~164-2022	合格	2022-6-9	/
DAJC-7F47191~193-2022	合格	2022-6-15	/