










序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	陕西元盛煤业有限公司(煤矿在用缠绕式提升机系统7M01)	DAJC-7M01012-2024	2024-05-24	综合判定该提升机合格。	 <p>经纬度: 109.148135 纬度: 37.798071 地址: 陕西省榆林市榆阳区榆江 富源烟酒百货商店 时间: 2024-05-24 00:31:57 海拔: 1136.5米 天气: 25-33°C 东南风 备注: 元盛</p>	
2	枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07017-2024	2024-06-05	综合判定合格。	 <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... 备注: 岱庄煤业24.06.05</p> <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... 备注: 岱庄煤业24.06.05</p>	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
3	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10184-2024	2024-07-09	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
4	枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10185-2024	2024-06-05	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... 备注: 岱庄煤业24.06.05</p>	
5	府谷县锦盛煤矿(普通合伙)(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10186~192-2024	2024-06-22~24	综合判定合格	 <p>地址: 116.099632 纬度: 36.115131 Height: 2024.06.22 时间: 2024.06.22 海拔: 1176.7米 天气: 10~28°C 东北风 湿度: 66%</p>	皮带轴承探伤检测日期从22日~24日


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
6	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10193~196- 2024	2024-06- 23~24	综合判定 合格		皮带轴承 探伤检测 日期从23 日~24日
7	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10197~198- 2024	2024-06-25	综合判定 合格		1#通风机 主轴探伤
8	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10199~200- 2024	2024-06-25	综合判定 合格		1#通风机 风叶探伤




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
9	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿在用空气 压缩机7M11)	DAJC-7M11126-2024	2024-06-22	综合判定 该空压机 合格。	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 110.649050 纬度: 39.114172 地址: 陕西省榆林市府谷县新民镇 时间: 2024-06-22 08:56:09 海拔: 1232.7米 天气: 15~26°C 北风 备注: 锦盛煤矿</p>	
10	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿在用空气 压缩机7M11)	DAJC-7M11127-2024	2024-06-22	综合判定 该空压机 合格。	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 110.649540 纬度: 39.114341 地址: 陕西省榆林市府谷县 时间: 2024-06-22 海拔: 1190.2米 天气: 15~26°C 北风 备注: 锦盛煤矿</p>	
11	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30217-2024	2024-07-03	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 110.649540 纬度: 39.114341 地址: 陕西省榆林市府谷县 时间: 2024-07-03 海拔: 1190.2米 天气: 15~26°C 北风 备注: 锦盛煤矿</p>	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
12	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12042-2024	2024-06-26	综合判定合格		
13	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12043-2024	2024-06-26	综合判定合格		
14	内蒙古鲁新能源 开发有限责任公司(煤矿在用主 排水泵7M13)	DAJC-7M13174~175- 2024	2024-06-22	综合判定 该泵房2 台水泵合 格。		



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
15	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16279~280-2024	2024-06-28	合格。		
16	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司(高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18363-2024	2024-06-28	所检项目合格。		
17	府谷县锦盛煤矿(普通合伙)(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29033-2024	2024-06-22	综合判定合格		主运




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
18	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29034-2024	2024-06-23	综合判定合格		暗斜
19	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29035-2024	2024-06-23	综合判定合格		煤门
20	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29036-2024	2024-06-23	综合判定合格		北盘




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
21	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29037-2024	2024-06-23	综合判定合格		32104
22	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29038-2024	2024-06-23	综合判定合格		32105运输
23	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29039-2024	2024-06-23	综合判定合格		三水平

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
24	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29040-2024	2024-06-24	综合判定合格		32105回风
25	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29041-2024	2024-06-24	综合判定合格		33101
26	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29042-2024	2024-06-24	综合判定合格		33102回风

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
27	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29043-2024	2024-06-24	综合判定合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 府谷县锦盛煤矿</p>	33102运输
28	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30217-2024	2024-07-03	综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 新巨龙煤矿2024.07.03</p>	
29	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30218-2024	2024-07-03	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 新巨龙煤矿</p>	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
30	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30219-2024	2024-07-03	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
31	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30220-2024	2024-07-03	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
32	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30221-2024	2024-07-03	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
33	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30222-2024	2024-07-03	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
34	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30223-2024	2024-07-03	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
35	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30224-2024	2024-07-03	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
36	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30225-2024	2024-07-03	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
37	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30226-2024	2024-07-03	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
38	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30227-2024	2024-07-03	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
39	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30228-2024	2024-07-03	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
40	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30229-2024	2024-07-03	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
41	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30230-2024	2024-07-04	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
42	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30231-2024	2024-07-04	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
43	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30232-2024	2024-07-04	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
44	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30233-2024	2024-07-04	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
45	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30234-2024	2024-07-04	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 <p> 经度: 115.891492 纬度: 35.277979 地址: 山东省济宁市巨野县经济开发区 邮编: 272200 时间: 2024-07-04 08:52:51 海拔: 49.6米 天气: 晴, 22°C, 微风 名称: 新巨龙煤矿 </p>	
46	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30235-2024	2024-07-04	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 <p> 经度: 115.891492 纬度: 35.277979 地址: 山东省济宁市巨野县经济开发区 邮编: 272200 时间: 2024-07-04 08:52:51 海拔: 49.6米 天气: 晴, 22°C, 微风 名称: 新巨龙煤矿 </p>	
47	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30236-2024	2024-07-04	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 <p> 经度: 115.891492 纬度: 35.277979 地址: 山东省济宁市巨野县经济开发区 邮编: 272200 时间: 2024-07-04 08:52:51 海拔: 49.6米 天气: 晴, 22°C, 微风 名称: 新巨龙煤矿 </p>	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
48	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30237-2024	2024-07-04	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 名称: 现场勘验 日期: 2024-07-04 地点: 新巨龙煤矿 设备: 矿用无轨胶轮车 编号: 7M30237 人员: 王立军 备注: 新巨龙煤矿	
49	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30238-2024	2024-07-04	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 名称: 现场勘验 日期: 2024-07-04 地点: 新巨龙煤矿 设备: 矿用无轨胶轮车 编号: 7M30238 人员: 王立军 备注: 新巨龙煤矿	
50	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30239-2024	2024-07-04	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 名称: 现场勘验 日期: 2024-07-04 地点: 新巨龙煤矿 设备: 矿用无轨胶轮车 编号: 7M30239 人员: 王立军 备注: 新巨龙煤矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
51	常州科研试制中心有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30243-2024	2024-07-13	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 109.204774 纬度: 38.433957 地址: 陕西省榆林市榆阳区 时间: 2024-07-13 12:40:46 海拔: 1243.2米 天气: 22~25°C 东风 备注: 大海则煤矿</p>	
52	常州科研试制中心有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30244-2024	2024-07-13	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 109.205007 纬度: 38.434043 地址: 陕西省榆林市榆阳区 时间: 2024-07-13 12:29:45 海拔: 1239.7米 天气: 22~25°C 东风 备注: 大海则煤矿</p>	
53	府谷县锦盛煤矿(普通合伙)(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30245-2024	2024-06-22	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 110.653348 纬度: 36.012558 地址: 陕西省榆林市府谷县 时间: 2024-06-22 09:44:10 海拔: 1202.3米 天气: 25~26°C 西北风 备注: 锦盛煤矿</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
54	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30246-2024	2024-06-22	综合判定 该无轨胶 轮车合格。	 <p>经纬度: 110.653016° 地址: 39.112414 地址: 陕西省榆林市府谷县锦盛煤矿 时间: 2024-06-22 14:25:35 海拔: 1207.6米 天气: 27~26°C 阴转晴 备注: 杨博强</p>	
55	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30247-2024	2024-06-22	综合判定 该无轨胶 轮车合格。	 <p>经纬度: 110.653034° 地址: 39.112414 地址: 陕西省榆林市府谷县锦盛煤矿 时间: 2024-06-22 14:25:35 海拔: 1207.6米 天气: 27~26°C 阴转晴 备注: 杨博强</p>	
56	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用防爆铲 运机7M31)	DAJC-7M31001-2024	2024-07-03	合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 新巨龙煤矿 2024.07.03</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
57	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用防爆铲 运机7M31)	DAJC-7M31002-2024	2024-07-04	合格	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 新巨龙煤矿 2024.07.04</p>	
58	枣庄矿业(集团) 济宁岱庄煤 业有限公司(蓄 电池式电机车 7M34)	DAJC-7M34015-2024	2024-06-05	合格。	 <p>经度: 117.278638 纬度: 34.717503 海拔: 71058.44 地址: 山东省济宁市微山县鲁南 平陆庄煤矿有限公司时代广场 时间: 2024-06-05 11:53:31 备注: 李开 陈子林</p>	
59	山东济矿鲁能煤 电股份有限公司 阳城分公司(煤 矿在用单轨吊车 7M50)	DAJC-7M50048-2024	2024-06-29	合格。	 <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 鲁南平陆庄煤矿</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
60	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (潜水电泵 MA01)	DAJC-7MA01013~ 015-2024	2024-06-26	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败.... 时间: 网络获取失败 备注: 锦盛煤矿 6.26</p>	
61	府谷县锦盛煤矿 (普通合伙) (潜水电泵 MA01)	DAJC-7MA01016~ 018-2024	2024-06-26	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败.... 时间: 网络获取失败 备注: 锦盛煤矿 6.26</p>	
62	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用防爆装 载机7MA02)	DAJC-7MA02040-2024	2024-07-03	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 新巨龙煤矿 2024 07 03</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
63	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用防爆装 载机7MA02)	DAJC-7MA02041-2024	2024-07-03	合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 新巨龙煤矿 2024.07.03</p>	
64	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用防爆装 载机7MA02)	DAJC-7MA02042-2024	2024-07-03	合格	 <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 新巨龙煤矿 2024.07.03</p>	
65	兖煤万福能源有 限公司(煤矿在 用安全监控系统 131)	DAJC-131006-2024	2024-04-26	所检项目 合格	 <p>经纬度: 115.861884 纬度: 35.139245 地址: 山东省菏泽市巨野县柳林镇 兖矿 万福能源有限公司 时间: 2024-04-26 11:36:24 备注: 兖煤万福</p>	