


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司（煤矿在用缠绕式提升机系统A4M01）	DAJC-A4M01011-2024	2024/4/27	依据标准 综合判定合格		
2	华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司（煤矿在用缠绕式提升机系统A4M01）	DAJC-A4M01012-2024	2024/4/27	依据标准 综合判定合格		
3	华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司（煤矿在用缠绕式提升机系统A4M01）	DAJC-A4M01013-2024	2024/4/27	依据标准 综合判定合格		
4	华亭煤业集团新柏煤矿有限责任公司（煤矿在用提升绞车系统A4M03）	DAJC-A4M03001-2024	2024/4/26	依据标准 综合判定合格		

5	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司（煤矿用防爆蓄电池式电机车A4M34）	DAJC-A4M34013-2024	2024/4/30	所检项目合格	 故障：网络联取失败 结论：请打并位置校准 地址：网络联取失败 时间：网络联取失败 地点：网络联取失败 天气：网络联取失败 备注：新窑煤矿 2024-04-30 22:15	
6	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司（煤矿用防爆蓄电池式电机车A4M34）	DAJC-A4M34012-2024	2024/4/30	所检项目合格	 故障：网络联取失败 结论：网络联取失败 地址：请打并位置校准 时间：网络联取失败 地点：网络联取失败 天气：网络联取失败 备注：新窑煤矿 2024-04-30 22:42	
7	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司（煤矿用防爆蓄电池式电机车A4M34）	DAJC-A4M34011-2024	2024/4/30	所检项目合格	 故障：网络联取失败 结论：网络联取失败 地址：请打并位置校准 时间：网络联取失败 地点：网络联取失败 天气：网络联取失败 备注：新窑煤矿 2024-04-30 23:05	
8	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司（煤矿用防爆蓄电池式电机车A4M34）	DAJC-A4M34010-2024	2024/4/30	所检项目合格	 故障：网络联取失败 结论：网络联取失败 地址：请打并位置校准 时间：网络联取失败 地点：网络联取失败 天气：网络联取失败 备注：新窑煤矿 2024-05-01 00:00	

9	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司（煤矿用防爆蓄电池式电机车A4M34）	DAJC-A4M34008-2024	2024/4/30	所检项目合格	 经纬：网络获取失败 高度：网络获取失败 地址：自行定位失败 时间：网络获取失败 气压：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：新窑煤矿 2024-04-30 23:37	
10	甘肃华亭煤电有限公司砚北煤矿（煤矿在用缠绕式提升机系统A4M01）	DAJC-A4M01009-2024	2024/4/17	综合判定合格	 经纬：106.669347 纬度：35.244666 地址：甘肃省平凉市华亭市砚北煤矿南井井生连区 时间：2024-04-17 08:01:48 海拔：1440.3米 天气：7~23℃ 西风 备注：砚北煤矿	
11	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司（煤矿在用缠绕式提升机系统A4M01）	DAJC-A4M01014-2024	2024/4/12	综合判定合格	 经纬：106.908647 纬度：35.161843 地址：甘肃省平凉市崆峒区华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司 时间：2024-04-12 15:18:08 海拔：1277.2米 天气：24~25℃ 东南风 备注：新窑煤矿	
12	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司（煤矿用井下钢丝绳牵引卡轨车A4M80）	DAJC-A4M80007-2024	2024/4/12	所检项目合格	 经纬：网络获取失败 高度：网络获取失败 地址：自行定位失败 时间：网络获取失败 气压：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：新窑煤矿 2024-04-12 9:11	

13	华亭煤业集团新窑煤矿有限责任公司（煤矿用井下钢丝绳牵引卡轨车A4M80）	DAJC-A4M80008-2024	2024/4/12	所检项目合格	 结论：同轴杆取失败 结论：同轴杆取失败 地址：墙打井位置板侧 时间：同轴杆取失败 海拔：同轴杆取失败 天气：同轴杆取失败 备注：检查完毕 2024/04/12 15:52	
----	--------------------------------------	--------------------	-----------	--------	---	--