

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
1	呼伦贝尔山金矿业有限公司（监测监控系统A4F19）	DAJC-A4F19004-2024	2024/9/5	所检项目合格		 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：山金矿业	
2	呼伦贝尔山金矿业有限公司（监测监控系统A419）	DAJC-A419005-2024	2024/9/5	所检项目合格		 经度：120°51'40" 纬度：50°53'39" 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：山金矿业2号井	
3	呼伦贝尔山金矿业有限公司（监测监控系统A419）	DAJC-A419006-2024	2024/9/5	所检项目合格		 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：山金矿业4号井	
4	呼伦贝尔山金矿业有限公司（监测监控系统A419）	DAJC-A419007-2024	2024/9/4	所检项目合格		 经度：120°50'11" 纬度：60°56'55" 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：山金矿业6号井 2024年9月5日	

	5 呼伦贝尔山金矿业有限公司（监测监控系统A419）	DAJC-A419008-2024	2024/9/4	所检项目合格	 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 备注：山金矿业6号井 2024年9月5日	
	6 呼伦贝尔山金矿业有限公司（监测监控系统A419）	DAJC-A419009-2024	2024/9/4	所检项目合格	 经度：120°56'49" 纬度：50°54'20" 地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市呼伦贝尔山金矿业有限公司 时间：2024-09-05 18:03:18 备注：山金矿业12号井 2024年9月5日	