

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107052-2024	2024-09-04	/	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司</p>	
2	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108165-2024	2024-09-05	综合判定合格	 <p>经度: 119.754789 纬度: 36.965982 地址: 山东省青岛市平度市祥和路大庄子村 时间: 2024-09-05 11:11:42 海拔: 29.8米 天气: 30 ~ 30℃ 西北风 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司</p>	
3	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108166-2024	2024-09-04	综合判定合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108167-2024	2024-09-04	综合判定合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司</p>	
5	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109046-2024	2024-09-04	综合指标判定:合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东黄金矿业鑫汇有限公司</p>	
6	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130149-2024	2024-09-04	除电动机绕组冷态绝缘电阻、压入式(抽出式)通风机间隙、最高通风机效率或静压效率项目外,其他所检项目合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东黄金矿业鑫汇有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130150-2024	2024-09-04	除电动机绕组冷态绝缘电阻、压入式(抽出式)通风机间隙、最高通风机效率或静压效率项目外,其他所检项目合格	 <p>现场拍照</p> <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东黄金矿业鑫汇有限公司</p>	
8	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130151-2024	2024-09-04	除电动机绕组冷态绝缘电阻、压入式(抽出式)通风机间隙、最高通风机效率或静压效率项目外,其他所检项目合格	 <p>现场拍照</p> <p>经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 山东黄金矿业鑫汇有限公司</p>	