








序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿(煤矿用带式输送机A4M29)	DAJC-A4M29001-2024	2024/1/23	合格	 <p>地址: 甘肃省平凉市华亭市南环路 228 号峡口 时间: 2024-01-23 08:38:44 备注: 砚北煤矿</p>	
2	甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿(煤矿用带式输送机A4M29)	DAJC-A4M29002-2024	2024/1/23	合格	 <p>地址: 甘肃省平凉市华亭市南环路 228 号峡口 时间: 2024-01-23 08:38:44 备注: 砚北煤矿</p>	
3	甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿(煤矿用带式输送机A4M29)	DAJC-A4M29003-2024	2024/1/24	合格	 <p>地址: 甘肃省平凉市华亭市南环路 228 号峡口 时间: 2024-01-24 08:38:44 备注: 砚北煤矿</p>	
4	甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿(煤矿用带式输送机A4M29)	DAJC-A4M29004-2024	2024/1/24	合格	 <p>地址: 甘肃省平凉市华亭市南环路 228 号峡口 时间: 2024-01-24 08:38:44 备注: 砚北煤矿</p>	

5	甘肃华亭煤电股份有限公司砚北煤矿(煤矿用带式输送机A4M29)	DAJC-A4M29004-2024	2024/1/24	合格	 <p>位置: 研北煤矿皮带巷 机尾: 研北煤矿皮带巷 部位: 正在检修中 时间: 2024年01月24日 备注: 研北煤矿</p>	
6	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司(煤矿在用空气压缩机A4M11)	DAJC-A4M11001-2024	2024/1/17	合格	 <p>位置: 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 机尾: 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 部位: 正在检修中 时间: 2024年01月17日 备注: 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司</p>	
7	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司(煤矿在用空气压缩机A4M11)	DAJC-A4M11002-2024	2024/1/17	合格	 <p>位置: 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 机尾: 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 部位: 正在检修中 时间: 2024年01月17日 备注: 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司</p>	
8	山西柳林煤矿有限公司(吕梁通风机-鲁能源[2024]2001-TF-J)	鲁能源[2024]2001-TF-J0001	2024/1/10	合格	 <p>时间: 2024-01-10 08:55:26 备注: 柳林煤矿</p>	

9	山西柳林煤矿有限公司(吕梁通风机-鲁能源〔2024〕2001-TF-J)	鲁能源〔2024〕2001-TF-J0001	2024/1/10	合格		
10	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司(煤矿用局部通风机A425)	DAJC-A425001-2024	2024/1/17	合格		
11	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司(煤矿用局部通风机A425)	DAJC-A425002-2024	2024/1/17	合格		
12	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司(煤矿用局部通风机A425)	DAJC-A425003-2024	2024-01-17	合格		

13	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司(煤矿用局部通风机A425)	DAJC-A425004-2024	2024-01-17	合格	
14	山西柳林鑫飞贺昌煤业有限公司(吕梁瓦斯泵-鲁能源〔2024〕20 01-WSB-J)	鲁能源〔2024〕20 01-WSB-J0001	2024/1/9	合格	
15	山西柳林鑫飞贺昌煤业有限公司(空压机-鲁能源〔2024〕20 01-KY-J)	鲁能源〔2024〕20 01-KY-J0001	2024/1/9	合格	 <p> 经纬度: 110.888229 纬度: 37.460446 地址: 山西省吕梁市柳林县 248省道鑫飞大厦 时间: 2024-01-09 11:00:11 海拔: 802.3米 天气: -4~1℃ 东南风 高工: 李按水印编辑备注 </p>