








序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	中煤第一建设有限公司机电安装工程处(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10043~55-2024	2024-01-28	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		




1	中煤第一建设有限公司机电安装工程处(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10043~55-2024	2024-01-28	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷。	 <p> 经度: 112.293944 纬度: 35.606030 地址: 山西省晋城市沁水县南关镇 日期: 2024-01-28 17:49:54 备注: 无损检测记录 </p>		
					 <p> 经度: 112.293956 纬度: 35.606120 地址: 山西省晋城市沁水县南关镇 日期: 2024-01-28 16:42:28 备注: 无损检测记录 </p>		
					 <p> 经度: 112.293631 纬度: 35.604734 地址: 山西省晋城市沁水县南关镇 日期: 2024-01-28 17:39:04 备注: 无损检测记录 </p>		




1	中煤第一建设有限公司机电安装工程处(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10043~55-2024	2024-01-28	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		 <p>经纬: 112.298704 高程: 35.608056 地址: 山西省晋城市沁水县羊舍沟 时间: 2024-01-28 16:12:41 备注: 无损检测照片</p>		
2	梁宝寺能源有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10056-2024	2024-03-16	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		 <p>经纬: 116.199651 高程: 35.576181 地址: 山东省济宁市嘉祥县 化能4号梁宝寺二号井 时间: 2024-03-16 18:36:26 海拔: 75.4米 天气: 19~22℃ 西北风 备注: 梁宝寺能源有限公司</p>	/	
3	梁宝寺能源有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10057-2024	2024-03-16	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		 <p>经纬: 116.199671 高程: 35.576109 地址: 山东省济宁市嘉祥县 化能4号梁宝寺二号井 时间: 2024-03-16 18:21:23 海拔: 75.0米 天气: 19~22℃ 西北风 备注: 无损检测照片</p>	/	

4	<p>济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)</p>	<p>DAJC-7M10058-2024</p>	<p>2024-03-25</p>	<p>所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。</p>		 <p>经纬: 116.535887 经度: 35.347691 地址: 山东省济宁市任城区济宁大道3327号安居煤矿开闭 时间: 2024-03-25 08:33 海拔: 47.8米 天气: 5-12℃ 西北风 备注: 安居煤矿</p>		
5	<p>济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)</p>	<p>DAJC-7M10059-2024</p>	<p>2024-03-25</p>	<p>所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。</p>		 <p>经纬: 116.536026 经度: 35.348309 地址: 山东省济宁市任城区济宁大道3327号安居煤矿开闭 时间: 2024-03-25 09:38:55 海拔: 41.0米 天气: 5-12℃ 西北风 备注: 安居煤矿</p>		
6	<p>中煤第一建设有限公司机电安装工程处(矿用电力电缆7M16)</p>	<p>DAJC-7M16144~149-2024</p>	<p>2024-01-30</p>	<p>合格</p>		 <p>经纬: 116.295585 经度: 35.608967 地址: 山东省济宁市任城区济宁大道3327号安居煤矿开闭 时间: 2024-01-30 10:22:24 备注: 安居煤矿</p>		




7	中煤第一建设有限公司机电安装工程处(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16152~153-2024	2024-01-30	合格		 <p> 经度: 102.295585 纬度: 35.608957 地址: 山西省吕梁市孝义市孝义市 日期: 2024-01-30 10:22:24 备注: 矿用电力电缆 </p>		
8	中煤第一建设有限公司机电安装工程处(矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17062-2024	2024-01-28	详见报告内页		 <p> 经度: 102.293755 纬度: 35.606068 地址: 山西省吕梁市孝义市孝义市 日期: 2024-01-28 14:00:04 备注: 矿用三相交流电动机 </p>	交流电机	
9	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30089-2024	2024-03-08	综合判定该无轨胶轮车合格。		 <p> 经度: 106.747025 纬度: 37.037032 地址: 山西省吕梁市孝义市孝义市 日期: 2024-03-08 10:00:00 备注: 矿用无轨胶轮车 </p>		

10	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30090-2024	2024-03-08	综合判定该无轨胶轮车合格。		 <p>设备: 7M30090 型号: 7M30090 地址: 宁夏回族自治区银川市 检验员: 王强 日期: 2024-03-08 10:00:00 照片: 20240308100000 文件: 20240308100000</p>		
11	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30091-2024	2024-03-08	综合判定该无轨胶轮车合格。		 <p>设备: 7M30091 型号: 7M30091 地址: 宁夏回族自治区银川市 检验员: 王强 日期: 2024-03-08 10:00:00 照片: 20240308100000 文件: 20240308100000</p>		
12	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50022-2024	2024-02-27	综合判定该单轨吊车合格。		 <p>设备: 7M50022 型号: 7M50022 地址: 宁夏回族自治区银川市 检验员: 王强 日期: 2024-02-27 10:00:00 照片: 20240227100000 文件: 20240227100000</p>		

13	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50023-2024	2024-02-27	综合判定该单轨吊车合格。		 <p>经纬: 109.207345 纬度: 38.265996 地址: 陕西省榆林市榆阳区榆 补路延长石油巴拉素煤业有 限公司 时间: 2024-01-16 18:51:36 备注: 长按水印编辑备注</p>		
14	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50024-2024	2024-02-27	综合判定该单轨吊车合格。		 <p>经纬: 109.207345 纬度: 38.265996 地址: 陕西省榆林市榆阳区榆 补路延长石油巴拉素煤业有 限公司 时间: 2024-01-16 18:51:36 备注: 长按水印编辑备注</p>		
15	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M771446~1642-2024	2024-01-16	合格		 <p>经纬: 109.207345 纬度: 38.265996 地址: 陕西省榆林市榆阳区榆 补路延长石油巴拉素煤业有 限公司 时间: 2024-01-16 18:51:36 备注: 长按水印编辑备注</p>	/	

16	陕西延长石油巴 拉素煤业有限公 司(隔绝式压缩 氧气自救器 7M77)	DAJC-7M771643~ 1824-2024	2024-01-17	合格	 <p>经度: 109.207345 纬度: 38.265996 地址: 陕西省榆林市榆阳区榆 补路延长石油巴拉素煤业有 限公司 时间: 2024-01-17 18:52:00 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
17	陕西延长石油巴 拉素煤业有限公 司(隔绝式压缩 氧气自救器 7M77)	DAJC-7M771825~ 2011-2024	2024-01-18	合格	 <p>经度: 109.207436 纬度: 38.265993 地址: 陕西省榆林市榆阳区榆 补路延长石油巴拉素煤业有 限公司 时间: 2024-01-18 11:37:02 备注: 长按水印编辑备注</p>	/
18	陕西延长石油巴 拉素煤业有限公 司(隔绝式压缩 氧气自救器 7M77)	DAJC-7M772012~ 2193-2024	2024-01-19	合格	 <p>经度: 109.207436 纬度: 38.265993 地址: 陕西省榆林市榆阳区榆 补路延长石油巴拉素煤业有 限公司 时间: 2024-01-19 18:37:46 备注: 长按水印编辑备注</p>	/

19	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M772194~2374-2024	2024-01-20	合格	 <p>经度: 109.207314 纬度: 38.266048 地址: 陕西省榆林市榆阳区榆补路延长石油巴拉素煤业有限公司 时间: 2024-01-20 20:03:07 备注: 长按水印编辑备注</p>	
20	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M772375~2561-2024	2024-01-21	合格	 <p>经度: 109.207336 纬度: 38.266048 地址: 陕西省榆林市榆阳区榆补路延长石油巴拉素煤业有限公司 时间: 2024-01-21 22:44:42 备注: 长按水印编辑备注</p>	
21	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M772562~2720-2024	2024-01-22	合格	 <p>经度: 109.207271 纬度: 38.265900 地址: 陕西省榆林市榆阳区榆补路延长石油巴拉素煤业有限公司 时间: 2024-01-22 20:30:14 备注: 长按水印编辑备注</p>	

22	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M772721~2908-2024	2024-01-23	合格	 <p>经度: 109.207271 纬度: 38.265900 地址: 陕西省榆林市榆阳区榆补路延长石油巴拉素煤业有限公司 时间: 2024-01-23 20:29:13 备注: 长按水印编辑备注</p>	
23	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M773549~3734-2024	2024-01-27	合格	 <p>经度: 109.207336 纬度: 38.266048 地址: 陕西省榆林市榆阳区榆补路延长石油巴拉素煤业有限公司 时间: 2024-01-27 22:45:20 备注: 长按水印编辑备注</p>	
24	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M773735~3875-2024	2024-01-28	合格	 <p>经度: 109.207314 纬度: 38.266048 地址: 陕西省榆林市榆阳区榆补路延长石油巴拉素煤业有限公司 时间: 2024-01-28 20:04:15 备注: 长按水印编辑备注</p>	