


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东李楼煤业有限公司(无损检测7M10)	DAJC-7M10152-2024	2024-04-30	合格	 <p>经度: 115.966661 纬度: 35.646699 地址: 山东省菏泽市郓城县242 省道山东李楼煤业有限公司 时间: 2024-04-22 11:00:14 海拔: 85.5米 天气: 23 ~ 28°C 南风 备注: 李楼煤矿</p>	
2	山东李楼煤业有限公司(无损检测7M10)	DAJC-7M10153-2024	2024-04-30	合格	 <p>经度: 115.966661 纬度: 35.646699 地址: 山东省菏泽市郓城县242 省道山东李楼煤业有限公司 时间: 2024-04-22 10:58:58 海拔: 0.0米 天气: 23 ~ 28°C 南风 备注: 李楼煤矿</p>	
3	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(无损检测7M10)	DAJC-7M10156-2024	2024-04-23	合格	 <p>经度: 116.543882 纬度: 35.343329 地址: 山东省济宁市任城区237 国道G327号济宁塑料厂 时间: 2024-04-23 海拔: 0.0米 天气: 19 ~ 22°C 北风 备注: 安居煤矿</p>	




4	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (无损检测 7M10)	DAJC-7M10157-2024	2024-04-23	合格		
5	陕西中太能源投资有限公司 (空 气压缩机 7M11)	DAJC-7M11067-2024	2024-05-11	除施压阀 释放压力 外, 合格		
6	陕西中太能源投资有限公司 (空 气压缩机 7M11)	DAJC-7M11068-2024	2024-05-11	除施压阀 释放压力 外, 合格		

7	陕西中太能源投资有限公司（空气压缩机7M11）	DAJC-7M11069-2024	2024-05-11	除施压阀释放压力外，合格	 <p>经度：109.460280 纬度：38.012268 地址：陕西省榆林市横山区陕西中太朱家峁矿办 时间：2024-05-11 11:04:56 海拔：1127.2米 天气：9~23℃ 西风</p>	
8	陕西中太能源投资有限公司（空气压缩机7M11）	DAJC-7M11070-2024	2024-05-11	除施压阀释放压力外，合格	 <p>经度：109.460866 纬度：38.010977 地址：陕西省榆林市横山区陕西中太朱家峁矿办 时间：2024-05-11 10:12:19 海拔：1145.4米 天气：9~23℃ 西风</p>	
9	陕西中太能源投资有限公司（空气压缩机7M11）	DAJC-7M11071-2024	2024-05-14	除施压阀释放压力外，风包超温保护装置外，合格	 <p>经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 IMEI：866264037132284 备注：朱家峁煤矿 2024.05.14</p>	




10	陕西中太能源投资有限公司(空气压缩机7M11)	DAJC-7M11072-2024	2024-05-14	除施压阀释放压力外,风包超温保护装置外,合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 朱家沟煤矿 2024.05.14</p>	
11	常州科研试制中心有限公司(煤矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30140-2024	2024-5-31	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 109.204757 纬度: 38.433873 地址: 陕西省榆林市榆阳区 时间: 2024-05-31 12:25:03 海拔: 1241.7米 天气: 22~27°C 东风 备注: 大海则煤矿</p>	
12	常州科研试制中心有限公司(煤矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30141-2024	2024-5-31	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 109.204781 纬度: 38.433970 地址: 陕西省榆林市榆阳区 时间: 2024-05-31 12:45:37 海拔: 1242.6米 天气: 22~27°C 东风 备注: 大海则煤矿</p>	




13	宁夏煤炭基本建设有限公司(煤矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30144-2024	2024-6-18	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 106.778702 纬度: 37.860076 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市红柳洗煤厂 时间: 2024-06-18 海拔: 1416.8米 天气: 21~32°C 西南风 备注: 红柳煤矿</p>	
14	宁夏煤炭基本建设有限公司(煤矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30145-2024	2024-6-18	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 106.774053 纬度: 37.858676 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市鸣翠路红柳洗煤厂 时间: 2024-06-18 10:02:32 海拔: 1505.5米 天气: 21~32°C 西南风 备注: 红柳煤矿</p>	
15	宁夏煤炭基本建设有限公司(煤矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30146-2024	2024-6-18	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 106.778651 纬度: 37.859948 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市红柳洗煤厂 时间: 2024-06-18 09:20:59 海拔: 1417.8米 天气: 21~32°C 西南风 备注: 红柳煤矿</p>	


16	宁夏煤炭基本建设有限公司(煤矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30147-2024	2024-6-18	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 106.778582 纬度: 37.859838 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市马家滩镇红柳洗煤厂 时间: 2024-06-18 10:01:29 海拔: 1414.8米 天气: 21~32°C 西南风 备注: 红柳煤矿</p>
17	宁夏煤炭基本建设有限公司(煤矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30148-2024	2024-6-18	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 106.778555 纬度: 37.860057 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市红柳洗煤厂 时间: 2024-06-18 09:33:50 海拔: 1419.0米 天气: 21~32°C 西南风 备注: 红柳煤矿</p>
18	宁夏煤炭基本建设有限公司(煤矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30149-2024	2024-6-18	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 106.778669 纬度: 37.859935 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市马家滩镇红柳洗煤厂 时间: 2024-06-18 09:25:12 海拔: 1418.7米 天气: 21~32°C 西南风 备注: 红柳煤矿</p>




19	宁夏煤炭基本建设有限公司(煤矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30150-2024	2024-6-18	综合判定该无轨胶轮车合格。	 <p>经度: 106.778670 纬度: 37.859940 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市红柳洗煤厂 时间: 2024-06-18 09:24:36 海拔: 1418.7米 天气: ☀️ 21~32°C 西南风 备注: 红柳煤矿</p>	
20	横山县殿市镇水坝滩煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29011-2024	2024-04-14	综合判定该带式输送机合格。	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败</p>	
21	山东新巨龙能源有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10145-2024	2024-05-30	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败</p>	

22	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10146-2024	2024-05-30	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过 Φ2mm当 量平底孔 缺陷。		 <p> 经度: 115.884286 纬度: 35.283488 坐标: WGS84 坐标系 地址: 山东省菏泽市巨野县兴安街1号龙 煤集团 日期: 2024-05-31 10:26:42 备注: 新巨龙煤D </p>		
23	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10147-2024	2024-05-30	所检试件 检验区域 未发现可 记录表面 开口缺 陷。		 <p> 经度: 115.882268 纬度: 35.283593 坐标: WGS84 坐标系 地址: 山东省菏泽市巨野县兴安街1号龙 煤集团 日期: 2024-05-31 09:15:10 备注: 新巨龙煤D </p>		
24	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10150-2024	2024-06-06	所检试件 检验区域 未发现可 记录表面 开口缺 陷。		 <p> 经度: 115.886236 纬度: 35.282723 地址: 山东省菏泽市巨野县兴安街1号中 国煤业集团(龙网分理处) 日期: 2024-06-06 14:20:04 高度: 43.7米 天气: 28°C 有风 备注: 新巨龙煤D </p>		




25	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10151-2024	2024-06-06	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过 Φ2mm当 量平底孔 缺陷。		 <p> 经度: 115.889328 纬度: 35.283157 地址: 山东省菏泽市巨野县兴发街1号 时间: 2024-06-06 14:53:42 海拔: 48.0米 天气: 28°C 东南风 备注: 新巨龙煤D </p>		
26	山东李楼煤业有 限公司(煤矿在 用空气压缩机 7M11)	DAJC-7M11053-2024	2024-05-06	合格。		 <p> 经度: 115.966291 纬度: 35.644680 地址: 山东省菏泽市单县许 庄镇李楼小学 时间: 2024-05-06 10:30:21 海拔: 0.0米 天气: 18-22°C 东南风 备注: 李楼煤D </p>		
27	山东李楼煤业有 限公司(煤矿在 用空气压缩机 7M11)	DAJC-7M11054-2024	2024-05-06	合格。		 <p> 经度: 115.967243 纬度: 35.640253 地址: 山东省菏泽市单县山 东李楼煤业有限公司 时间: 2024-05-06 08:45:05 海拔: 50.0米 天气: 18-22°C 东南风 备注: 李楼煤D </p>		




28	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11055-2024	2024-05-06	合格。		 <p>经纬度: 115.967302 高程: 36.046947 地址: 山东省菏泽市鄄城县许庄中学小学 时间: 2024-05-06 09:27:21 海拔: 60.0米 天气: 18-23°C 东南风 备注: 李楼煤矿</p>		
29	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11056-2024	2024-05-06	合格。		 <p>经纬度: 115.967308 高程: 36.046240 地址: 山东省菏泽市鄄城县山东李楼煤业有限公司 时间: 2024-05-06 09:08:07 海拔: 60.0米 天气: 18-23°C 东南风 备注: 李楼煤矿</p>		
30	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11057-2024	2024-05-06	合格。		 <p>经纬度: 115.967308 高程: 36.046240 地址: 山东省菏泽市鄄城县山东李楼煤业有限公司 时间: 2024-05-06 09:51:09 海拔: 60.0米 天气: 18-23°C 东南风 备注: 李楼煤矿</p>		




31	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11058-2024	2024-05-06	除安全保护装置、温度检测项目有不合格外,所检项目合格。	 <p>经纬: 115.955637 纬度: 35.670749 地址: 山东省济宁市邹城市242 省道山东李楼煤矿 区 时间: 2024-05-06 10:23:04 海拔: 46.7米 天气: 18-25℃ 东南风 备注: 李楼煤矿</p>
32	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11059-2024	2024-05-06	除安全保护装置、温度检测项目有不合格外,所检项目合格。	 <p>经纬: 115.961226 纬度: 35.646244 地址: 山东省济宁市邹城市王 庄 时间: 2024-05-06 10:17:12 海拔: 45.4米 天气: 18-25℃ 东南风 备注: 李楼煤矿</p>
33	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11060-2024	2024-05-06	除证件、安全保护装置、温度检测项目有不合格外,所检项目合格。	 <p>经纬: 115.959946 纬度: 35.640278 地址: 山东省济宁市邹城市王 庄 时间: 2024-05-06 10:30:27 海拔: 9.2米 天气: 18-25℃ 东南风 备注: 李楼煤矿</p>

34	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11061-2024	2024-05-06	除证件、安全保护装置、温度检测项目有部分项目不合格外，所检项目合格。		 <p>经纬度: 115.960322 纬度: 36.646273 地址: 山东省济宁市邹城市王楼 时间: 2024-05-06 10:51:17 海拔: 111.7米 天气: 18-23℃ 东南风 备注: 李楼煤矿</p>		
35	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11062-2024	2024-05-06	除证件、安全保护装置、温度检测项目有部分项目不合格外，所检项目合格。		 <p>经纬度: 115.960183 纬度: 36.646640 地址: 山东省济宁市邹城市王楼 时间: 2024-05-06 11:33:07 海拔: 111.7米 天气: 18-23℃ 东南风 备注: 李楼煤矿</p>		
36	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12035-2024	2024-05-03	综合判定合格。		 <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... 备注: 李楼煤矿24.05.03</p>		


37	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12036-2024	2024-05-03	综合判定合格。		 <p>现场拍照</p> <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... 备注: 全楼检024.05.03</p>		
38	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13131~137-2024	2024-05-03	综合判定该泵房7台水泵合格。		 <p>现场拍照</p> <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... 备注: 全楼检024.05.03</p>		
39	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13138~144-2024	2024-05-03	综合判定该泵房7台水泵合格。		 <p>现场拍照</p> <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... 备注: 全楼检024.05.03</p>		

40	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用带式输 送机7M29)	DAJC-7M29020-2024	2024-06-06	综合判定 该带式输 送机合 格。		 <p>正编： 煤矿带式输送机 检验： 带式输送机 地点： 煤矿带式输送机 编号： 煤矿带式输送机 日期： 2024年6月6日 单位： 山东新巨龙能源</p>		
41	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用带式输 送机7M29)	DAJC-7M29021-2024	2024-06-06	综合判定 该带式输 送机合 格。		 <p>正编： 煤矿带式输送机 检验： 带式输送机 地点： 煤矿带式输送机 编号： 煤矿带式输送机 日期： 2024年6月6日 单位： 山东新巨龙能源</p>		
42	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用带式输 送机7M29)	DAJC-7M29022-2024	2024-06-06	综合判定 该带式输 送机合 格。		 <p>正编： 煤矿带式输送机 检验： 带式输送机 地点： 煤矿带式输送机 编号： 煤矿带式输送机 日期： 2024年6月6日 单位： 山东新巨龙能源</p>		

43	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用带式输 送机7M29)	DAJC-7M29023-2024	2024-06-06	综合判定 该带式输 送机合 格。		 <p>正编：煤矿输送机 排版：煤矿输送机 编目：煤矿输送机 编目：煤矿输送机 编目：煤矿输送机 编目：煤矿输送机 编目：煤矿输送机</p>		
44	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用带式输 送机7M29)	DAJC-7M29024-2024	2024-06-06	综合判定 该带式输 送机合 格。		 <p>正编：煤矿输送机 排版：煤矿输送机 编目：煤矿输送机 编目：煤矿输送机 编目：煤矿输送机 编目：煤矿输送机</p>		
45	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用带式输 送机7M29)	DAJC-7M29025-2024	2024-06-06	综合判定 该带式输 送机合 格。		 <p>正编：煤矿输送机 排版：煤矿输送机 编目：煤矿输送机 编目：煤矿输送机 编目：煤矿输送机 编目：煤矿输送机</p>		

46	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用带式输 送机7M29)	DAJC-7M29026-2024	2024-06-06	综合判定 该带式输 送机合 格。		 <p>现场拍照</p> <p>正位：带式输送机 牌照：新巨龙能源 地址：山东省济宁市 日期：2024-06-06 11:02</p>		
47	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30139-2024	2024-05-30	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		 <p>车牌：鲁B221486 车架：352821931 品牌：W0564系列 地址：山东省济宁市新巨龙能源1号井 日期：2024-05-30 11:03:46 备注：新巨龙能源</p>		
48	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿在用单轨 吊车7M50)	DAJC-7M50039-2024	2024-05-30	综合判定 该单轨吊 车合格。		 <p>正位：单轨吊车 牌照：新巨龙能源 地址：山东省济宁市 日期：2024-05-30 11:04:04</p>		

49	山东李楼煤业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07007-2024	2024-04-24	除未设有捕绳器装置外其余各项合格。	 <p>经纬度: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 李楼煤矿 2024.4.24</p>	
50	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13145~149-2024	2024-05-03	综合判定该泵房5台水泵合格。	 <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... 备注: 李楼煤矿 24.05.03</p>	
51	山东李楼煤业有限公司(高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18274~293-2024	2024-04-28	所检项目合格。	 <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... 备注: 李楼煤矿 24年4月28日</p>	

52	山东李楼煤业有限公司(潜水电泵MA01)	DAJC-7MA01008~011-2024	2024-05-03	综合判定合格。	 <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... 备注: 李楼煤矿24.05.03</p>	
----	----------------------	------------------------	------------	---------	--	--