

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102021-2024	2024-07-29	合格	 <p>经纬: 116.545733 纬度: 35.511503 地址: 山东省泰安市宁阳县 影像: 彭华 时间: 2024-07-29 11:55:25 海拔: 69.93米 天气: 25~35℃ 东北风 备注: 金阳煤矿主通风机系统</p>	
2	山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102022-2024	2024-07-29	合格	 <p>经纬: 116.545733 纬度: 35.511503 地址: 山东省泰安市宁阳县 影像: 彭华 时间: 2024-07-29 11:56:10 海拔: 69.93米 天气: 25~35℃ 东北风 备注: 金阳煤矿主通风机系统</p>	
3	内蒙古上海庙矿业集团有限公司榆树井煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131005-2024	2024-05-31	所检项目合格	 <p>经纬: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 内蒙古自治区 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 榆树井煤矿安全监控系统</p>	