



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	神木市前梁矿业有限公司 (煤矿在用主要通风机安全性能检验报告)	DAJC-A402005	2024/3/1	合格	 <p>经纬度: 110.55 纬度: 39.1 地址: 陕西省榆林市富源能源有限公司 游道站 时间: 2024-03-01 15:58 备注: 前梁</p>	
2	神木市前梁矿业有限公司 (煤矿在用主要通风机安全性能检验报告)	DAJC-A402006	2024/3/1	合格	 <p>经纬度: 110.55 纬度: 39.066602 地址: 陕西省榆林市神木市前梁村 时间: 2024-03-01 15:09:45 备注: 前梁</p>	