

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿焦家分矿(无轨运人车7F75)	DAJC-7F75394-2024	2024-11-18	合格	 经度: 120.145281 纬度: 37.404761 地址: 山东省烟台市莱州市望儿山宿舍 时间: 2024-11-06 15:07:09 天气: 12~13℃ 东北风	
2	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿焦家分矿(无轨运人车7F75)	DAJC-7F75395-2024	2024-11-18	合格	 经度: 120.116220 纬度: 37.379260 地址: 山东省烟台市莱州市206国道寺庄矿区警务处 时间: 2024-11-06 14:30:47 天气: 13~12℃ 东北风	
3	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿焦家分矿(无轨运人车7F75)	DAJC-7F75396-2024	2024-11-18	合格	 经度: 120.116369 纬度: 37.379204 地址: 山东省烟台市莱州市206国道寺庄矿区警务处 时间: 2024-11-06 14:03:08 天气: 13~12℃ 东北风	

4	山东黄金矿业 (莱州)有限公司 焦家金矿焦家分 矿(无轨运人车 7F75)	DAJC-7F75397-2024	2024-11-18	合格	 经度: 120.130241 纬度: 37.400710 地址: 山东省烟台市莱州市 206国道焦家金矿综合门诊部 时间: 2024-11-06 09:46:35 天气: 11 ~ 12°C 南风	
5	山东黄金矿业 (莱州)有限公司 焦家金矿焦家分 矿(无轨运人车 7F75)	DAJC-7F75398-2024	2024-11-18	合格	 经度: 120.130260 纬度: 37.400743 地址: 山东省烟台市莱州市 206国道焦家金矿综合门诊部 时间: 2024-11-06 16:34:56 天气: 12 ~ 13°C 东北风	
6	山东黄金矿业 (莱州)有限公司 焦家金矿焦家分 矿(无轨运人车 7F75)	DAJC-7F75399-2024	2024-11-18	合格	 经度: 120.130197 纬度: 37.400696 地址: 山东省烟台市莱州市 206国道焦家村 时间: 2024-11-06 09:39:19 天气: 11 ~ 12°C 南风	

7	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿焦家分矿(无轨运人车7F75)	DAJC-7F75400-2024	2024-11-18	合格	 经度: 120.130248 纬度: 37.400729 地址: 山东省烟台市莱州市206国道焦家村 时间: 2024-11-06 09:40:00 天气: 11 ~ 12℃ 南风	
8	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司古家台铁矿(无轨运人车7F75)	DAJC-7F75401-2024	2024-11-15	除应急窗尺寸不合格外, 所检项目合格	 2024年11月11日 1时12分 117.606642,36.233685 中国山东省济南市莱芜区方下街道泰山街 魏玉志	
9	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿望儿山(山东旭工)(无轨运人车7F75)	DAJC-7F75419-2024	2024-12-15	合格	 经度: 120.145167 纬度: 37.404855 地址: 山东省烟台市莱州市206国道望儿山宿舍 时间: 2024-11-26 09:36:31 海拔: 82.0米 天气: 2 ~ 8℃ 南风	

10	赤峰宇邦矿业有限公司(无轨运人车7F75)	DAJC-7F75420-2024	2024-12-12	合格	 经度：119.148112 纬度：44.500973 地址：内蒙古自治区赤峰市巴林左旗赤峰宇邦矿业有限公司 时间：2024-12-05 11:15:08 海拔：825.5米 天气：☁️ 7°C 西北风	
----	-----------------------	-------------------	------------	----	--	--