



非煤

序号	报告名称	报告编号	检测时间	报告结论	影像资料	备注
1	金属非金属矿山在用钢丝绳安全检测检验报告	DAJC-7F381101-2024	2024.12.10	合格		
2	金属非金属矿山在用钢丝绳安全检测检验报告	DAJC-7F381102-2024	2024.12.10	合格		
3	金属非金属矿山在用钢丝绳安全检测检验报告	DAJC-7F381103-2024	2024.12.11	合格		
4	金属非金属矿山在用钢丝绳安全检测检验报告	DAJC-7F381104-2024	2024.12.11	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测时间	报告结论	影像资料	备注
5	金属非金属矿山在用钢丝绳安全检测检验报告	DAJC-7F381105-2024	2024.12.12	合格		
6	金属非金属矿山在用钢丝绳安全检测检验报告	DAJC-7F381099-2024	2024.12.07	合格		
7	金属非金属矿山在用钢丝绳安全检测检验报告	DAJC-7F381100-2024	2024.12.07	合格		
8	金属非金属矿山固定式空气压缩机(空气压缩机油)安全检测检验报告	DAJC-7F47514~522-2024	2024.12.04	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测时间	报告结论	影像资料	备注
9	金属非金属矿山移动式空气压缩机(空气压缩机油)安全检测检验报告	DAJC-7F47523~524-2024	2024.12.05	合格		
10	金属非金属矿山移动式空气压缩机(空气压缩机油)安全检测检验报告	DAJC-7F47530~531-2024	2024.12.28	合格		
11	矿用电力变压器及电抗器(绝缘油)安全检测检验报告	DAJC-7F46235~237-2024	2024.12.02	合格		
12	绝缘安全工器具安全检测检验报告	DAJC-7F23476-2024	2024.12.09	合格	 现场拍摄 经度: 116.902469 纬度: 36.810757 地址: 山东省济南市天桥区裕兴路1657号时代天工 时间: 2024-12-09 09:00:13 天气: 晴 12°C	

序号	报告名称	报告编号	检测时间	报告结论	影像资料	备注
13	绝缘安全工器具安全检测检验报告	DAJC-7F23477-2024	2024.12.09	合格	 <p>经度: 116.902469            纬度: 36.810757            地址: 山东省济南市天桥区裕兴路1657号时代天工            时间: 2024-12-09 08:33:35            天气: 晴 12°C</p>	
14	绝缘安全工器具安全检测检验报告	DAJC-7F23478-2024	2024.12.09	合格	 <p>经度: 116.902325            纬度: 36.810606            地址: 山东省济南市天桥区裕兴路1657号时代天工            时间: 2024-12-09 09:31:04            天气: 晴 12°C</p>	
15	绝缘安全工器具安全检测检验报告	DAJC-7F23480-2024	2024.12.10	合格	 <p>经度: 116.902469            纬度: 36.810757            地址: 山东省济南市天桥区裕兴路1657号时代天工            时间: 2024-12-10 08:05:37            天气: 晴 12°C</p>	
16	绝缘安全工器具安全检测检验报告	DAJC-7F23494-2024	2024.12.19	合格	 <p>经度: 116.902472            纬度: 36.810766            地址: 山东省济南市天桥区裕兴路1657号时代天工            时间: 2024-12-19 09:13:24            天气: 晴 12°C</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测时间	报告结论	影像资料	备注
17	绝缘安全工器具安全检测检验报告	DAJC-7F23495-2024	2024.12.20	合格	 <p>经度: 116.902472          纬度: 36.810766          地址: 山东省济南市天桥区裕兴路1657号时代天工          时间: 2024-12-20 09:13:55          天气: 晴 12°C</p>	
18	绝缘安全工器具安全检测检验报告	DAJC-7F23496-2024	2024.12.17	合格	 <p>经度: 116.902472          纬度: 36.810766          地址: 山东省济南市天桥区裕兴路1657号时代天工          时间: 2024-12-17 13:09:49          天气: 晴 12°C</p>	
19	绝缘安全工器具安全检测检验报告	DAJC-7F23497-2024	2024.12.17	合格	 <p>经度: 116.902424          纬度: 36.810603          地址: 山东省济南市天桥区裕兴路1657号时代天工          时间: 2024-12-17 14:11:02          天气: 晴 12°C</p>	
20	绝缘安全工器具安全检测检验报告	DAJC-7F23479-2024	2024.12.10	合格	 <p>经度: 116.9396819          纬度: 36.810590          地址: W0894号时代天工          时间: 2024-12-10 13:50:25          天气: 晴 12°C</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测时间	报告结论	影像资料	备注
21	矿用阻燃 电缆 安全检测 检验报告	DAJC-7F37054- 2024	2024.12.06	合格		
22	矿用阻燃 电缆 安全检测 检验报告	DAJC-7F37055- 2024	2024.12.06	合格		