

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司谷家台铁矿(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107065-2024	2024-11-26	/	 <p>现场勘验影像资料</p> <p>经度: 网络获取失败          纬度: 网络获取失败          地址: 网络获取失败          时间: 网络获取失败          海拔: 网络获取失败          天气: 网络获取失败          备注: 莱芜矿业有限公司谷家台铁矿</p>	
2	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司谷家台铁矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108192-2024	2024-11-26	综合判定合格	 <p>经度: 117.578946          纬度: 36.225121          地址: 山东省济南市莱芜区方下派出所谷家台铁矿警务区          时间: 2024-11-26 10:09:05          海拔: 177.6米</p>	
3	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司谷家台铁矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108193-2024	2024-11-26	综合判定合格	 <p>经度: 117.590403          纬度: 36.220461          地址: 山东省济南市莱芜区鲁中西大街3号莱芜市金安塑料编织厂          时间: 2024-11-26 10:32:04          海拔: 165.1米</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司谷家台铁矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108194-2024	2024-11-26	综合判定合格	 <p>经度: 117.579041          纬度: 36.225008          地址: 山东省济南市莱芜区方下派出所谷家台铁矿警务区          时间: 2024-11-26 10:06:18          海拔: 193.4米</p>	
5	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司谷家台铁矿(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109061-2024	2024-11-26	综合指标判定: 合格	 <p>经度: 117.586279          纬度: 36.221178          地址: 山东省济南市莱芜区鲁中西大街3号莱芜瀚隆物流有限公司          时间: 2024-11-26 12:09:44          海拔: 0.0米          天气: 2~6℃ 西风          备注: 莱芜矿业有限公司谷家台铁矿</p>	