

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东亨达煤业有限公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131024-2024	2024-11-05	所检项目合格	 经度: 116.824886 纬度: 35.822630 地址: 山东省泰安市宁阳县圣殿路28号山东亨达煤业有限公司 时间: 2024-11-05 14:55:23 海拔: 0.0米 天气: 🌤️ 15 ~ 15°C 西风 备注: 亨达煤矿监控	
2	济宁市金桥煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131026-2024	2024-11-13	所检项目合格	 经度: 116.344265 纬度: 35.107201 地址: 山东省济宁市金乡县金发路金桥煤矿办公楼 时间: 2024-11-13 13:11:24 海拔: -12.6米 天气: 🌤️ 17 ~ 20°C 东风 备注: 金桥煤矿安全监控系统检测	
3	山东新矿赵官能源有限责任公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131027-2024	2024-11-10	所检项目合格	 经度: 116.558528 纬度: 36.509962 地址: 山东省德州市齐河县金岭路1号山东新矿赵官能源公司(西门) 时间: 2024-11-10 12:10:25 海拔: -7.4米 天气: 🌤️ 15 ~ 17°C 西南风 备注: 赵官能源	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	兖州煤业股份有限公司杨村煤矿 (煤矿用主要通风机102)	DAJC-102023-2024	2024-08-31	合格	 经度: 116.791595 纬度: 35.478956 地址: 山东省济宁市兖州区崇文大道山东华禹威达机电科技有限公司 时间: 2024-08-31 10:09:22 海拔: 48.9米 天气: ☀️ 31 ~ 34°C 东南风 备注: 杨村煤矿主通风机检验	
5	兖州煤业股份有限公司杨村煤矿 (煤矿用主要通风机102)	DAJC-102024-2024	2024-08-31	合格	 经度: 116.791486 纬度: 35.478908 地址: 山东省济宁市兖州区崇文大道山东华禹威达机电科技有限公司 时间: 2024-08-31 10:11:07 海拔: 37.7米 天气: ☀️ 31 ~ 34°C 东南风 备注: 杨村煤矿主通风机检验	