

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	枣庄矿业(集团)有限责任公司滨湖煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102025-2024	2024-10-09	合格	 <p>经度: 116.896473 纬度: 35.073368 地址: 山东省枣庄市滕州市市民和东路滨湖煤矿联合楼 时间: 2024-10-09 13:36:13 海拔: 41.0米 天气: 20~24℃ 南风 备注: 枣矿滨湖煤矿风机测试</p>	
2	枣庄矿业(集团)有限责任公司滨湖煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102029-2024	2024-10-09	合格	 <p>经度: 116.896501 纬度: 35.073468 地址: 山东省枣庄市滕州市市民和东路滨湖煤矿联合楼 时间: 2024-10-09 16:26:25 海拔: 25.5米 天气: 23~24℃ 西南风 备注: 枣矿滨湖煤矿风机测试</p>	